

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198147006	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧下ヨイチ運上家保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 余市町, 1980.	
198154530	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧函館区公会堂保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 函館市, 1983.	
198154547	新館B1 A	521.8/HOK	重要文化財北海道庁旧本庁舎復原改修工事報告書 / 北海道総務部編. -- 北海道, 1970.	
198154554	新館B1 A	521.86/KAS	重要文化財笠石家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 十和田湖町, 1976.	
198154561	新館B1 A	521.81/IWA	重要文化財岩木山神社本殿外四棟修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財岩木山神社本殿外四棟修理委員会, 1978.	
198154578	新館B1 A	521.81/KUM	重要文化財熊野奥照神社本殿修理工事報告書 / 重要文化財熊野奥照神社本殿修理委員会編. -- 重要文化財熊野奥照神社本殿修理委員会, 1966.	
198154585	新館B1 A	521.81/KIY	重要文化財清水寺観音堂保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財清水寺観音堂保存修理委員会, 1983.	
198154592	新館B1 A	521.86/ISH	重要文化財石場家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 石場清勝, 1982.	
198154608	新館B1 A	521.81/CHO	重要文化財長勝寺三門修理工事報告書 / 重要文化財長勝寺三門修理委員会編. -- 重要文化財長勝寺三門修理委員会, 1953.	
198154615	新館B1 A	521.81/TSU	重要文化財津軽為信霊屋修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財津軽為信霊屋修理委員会, 1976.	
198154622	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮本殿修理工事報告書. -- 重要文化財東照宮本殿修理委員会, 1971.	
198154639	新館B1 A	521.81/NAN	南部利康霊屋修理工事報告書: 重要文化財. -- 重要文化財南部利康霊屋修理委員会, 1968.	
198154646	新館B1 A	521.86/ITO	重要文化財伊藤家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 伊藤喜四郎, 1978.	
198154653	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧菅野家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 北上市, 1972.	
198154677	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧中村家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 盛岡市, 1973.	
198154707	新館B1 A	521.81/DAI	重要文化財大長寿院経蔵・願成就院宝塔・釈尊院五輪塔保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 中尊寺, 1978.	
198154721	新館B1 A	521.86/MAT	松本家住宅(宮城県加美郡小野田町)修理工事報告書: 重要文化財. -- 重要文化財松本家住宅(宮城県加美郡小野田町)修理委員会, 1978.	
198154745	新館B1 A	521.81/OSA	重要文化財大崎八幡神社長床修理工事報告書 / 重要文化財大崎八幡神社長床修復委員会編. -- 大崎八幡神社, 1970.	
198154776	新館B1 A	521.86/NAK	重要文化財中澤家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 名取市, 1976.	
198154806	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮(仙台)本殿・唐門・透塀保存修理工事並びに災害復旧工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 東照宮, 1980.	
198154813	新館B1 A	521.86/HOR	重要文化財洞口家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 洞口京一, 1983.	
198154844	新館B1 A	521.81/MUT	重要文化財陸奥国分寺薬師堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 陸奥国分寺, 1979.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198154851	新館B1 A	521.81/KOK	国宝大崎八幡神社社殿(本殿・石の間・拝殿)修理工事報告書 / 国宝大崎八幡神社社殿修復委員会編. -- 大崎八幡神社, 1968.	
198154868	新館B1 A	521.86/JUY/J	重要文化財土田家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財土田家住宅修理委員会, 1985.	
198154875	新館B1 A	521.86/SUZ	重要文化財鈴木家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財鈴木家住宅修理委員会, 1982.	
198154882	新館B1 A	521.86/KUB	久保田藩旧黒澤家住宅 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 文化財建造物保存技術協会, 1989.	
198154899	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財観音寺観音堂修理工事報告書. -- 重要文化財観音寺観音堂修理委員会, 1956.	
198154905	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧山形師範学校本館正門修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 山形県教育委員会, 1980.	
198154912	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧山形師範学校本館附門衛所修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 山形県教育委員会, 1982.	
198154929	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧西田川郡役所保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 致道博物館, 1972.	
198154936	新館B1 A	521.81/DEW	重要文化財出羽神社五重塔修理工事報告書 / 出羽三山神社編. -- 彰国社(印刷者), 1958.	
198154943	新館B1 A	521.81/JAK	重要文化財若松寺観音堂修理工事報告書. -- 重要文化財若松寺観音堂修理委員会, 1968.	
198154950	新館B1 A	521.86/OGA	重要文化財尾形家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 上山市, 1976.	
198154967	新館B1 A	521.86/YAH	重要文化財矢作家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 新庄市, 1978.	
198154974	新館B1 A	521.81/RYO	重要文化財立石寺三重小塔保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 立石寺, 1980.	
198154981	新館B1 A	521.81/RYO	重要文化財立石寺中堂修理工事報告書 / 立石寺中堂修理委員会編. -- 立石寺, 1962.	
198154998	新館B1 A	521.81/ENM	重要文化財延命寺地藏堂修理工事報告書. -- 重要文化財延命寺修理委員会, 1968.	
198155001	新館B1 A	521.81/OKU	重要文化財奥之院弁天堂修理工事報告書 / 重要文化財奥之院弁天堂修理委員会編. -- 重要文化財奥之院弁天堂修理委員会, 1959.	
198155018	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財観音堂(旭田寺)修理工事報告書 / 重要文化財観音堂(旭田寺)修理委員会編. -- 重要文化財観音堂(旭田寺)修理委員会, 1964.	
198155025	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧滝沢本陣横山家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財旧滝沢本陣横山家住宅修理委員会, 1978.	
198155032	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧福島県尋常中学校本館修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 安積高等学校旧本館保存会, 1980.	
198155049	新館B1 A	521.81/KUM	重要文化財熊野神社長床修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財熊野神社長床修理委員会, 1974.	
198155056	新館B1 A	521.86/IGA	重要文化財五十嵐家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 只見町, 1974.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198155063	新館B1 A	521.81/KOA	重要文化財弘安寺弁天堂保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財弘安寺弁天堂修理委員会, 1973.	
198155070	新館B1 A	521.81/JOF	重要文化財常福院薬師堂修理工事報告書. -- 重要文化財常福院薬師堂修理委員会, 1956.	
198155087	新館B1 A	521.81/JOH	重要文化財成法寺観音堂修理工事報告書 / 重要文化財成法寺観音堂修理委員会編. -- 重要文化財成法寺観音堂修理委員会, 1966.	
198155094	新館B1 A	521.81/DOZ	重要文化財堂山王子神社本殿修理工事報告書. -- 重要文化財堂山王子神社本殿修理委員会, 1970.	
198155100	新館B1 A	521.81/KOK	国宝白水阿弥陀堂修理工事報告書 / 国宝白水阿弥陀堂修理工事事務所編. -- [国宝白水阿弥陀堂修理工事事務所], 1956.	
198155117	新館B1 A	521.81/DEN	伝徳一廟保存修理工事報告書: 史跡慧日寺跡保存修理. -- 磐梯町教育委員会, 1983.	
198155124	新館B1 A	521.86/YAM	重要文化財山本家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 山本文男, 1994.	
198155131	新館B1 A	521.81/SAI	重要文化財西蓮寺仁王門修理工事報告書 / 重要文化財西蓮寺仁王門修理委員会編. -- 重要文化財西蓮寺仁王門修理委員会, 1959.	
198155148	新館B1 A	521.81/SAI	重要文化財西蓮寺相輪?修理工事報告書 / 重要文化財西蓮寺相輪?修理委員会編. -- 重要文化財西蓮寺相輪?修理委員会, 1977.	
198155155	新館B1 A	521.86/NAK	重要文化財中崎家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 中崎家住宅修理委員会, 1975.	
198155162	新館B1 A	521.86/SHI	重要文化財椎名家住宅修理工事報告書. -- 重要文化財椎名家修理委員会, 1971.	
198155179	新館B1 A	521.86/TOB	重要文化財飛田家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 古河市, 1976.	
198155186	新館B1 A	521.81/YAK	重要文化財薬王院本堂修理工事報告書. -- 重要文化財薬王院本堂修理委員会, 1971.	
198155193	新館B1 A	521.81/RYU	重要文化財竜禅寺三仏堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 竜禅寺, 1986.	
198155209	新館B1 A	521.81/HOZ	茨城県指定文化財逢善寺本堂保存修理工事報告書 / 建築文化振興研究所編. -- 逢善寺本堂保存修理工事委員会, 1987.	
198155216	新館B1 A	521.81/AMA	茨城県指定有形文化財雨引観音楽法寺東照山王社殿保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 雨引山楽法寺, 1990.	
198155223	新館B1 A	521.81/KAN	茨城県指定有形文化財観音寺仁王門保存修理工事報告書 / 建築文化振興研究所編. -- 威徳山観音寺, 1994.	
198155230	新館B1 A	521.81/IBA	茨城県指定有形文化財仁王門修理落慶記念 / 建築文化振興研究所編. -- 威徳山観音寺, 1994.	
198155247	新館B1 A	521.81/CHO	茨城県指定有形文化財長勝寺仏殿・山門保存修理工事報告書 / 建築文化振興研究所編. -- 海雲山長勝寺, 1988.	
198155254	新館B1 A	521.81/ENT	重要文化財円通寺表門修理工事報告書. -- 重要文化財円通寺表門修理委員会, 1957.	
198155261	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧羽石家住宅移築修理工事報告書: 栃木県茂木町 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 茂木町教育委員会, 1978.	
198155278	新館B1 A	521.81/TSU	重要文化財綱神社本殿及び摂社大倉神社本殿修理工事報告書. -- 重要文化財綱神社修理委員会, 1957.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198155285	新館B1 A	521.86/ARA	重要文化財荒井家住宅(主屋・表門)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財荒井家住宅修理委員会, 1984.	
198155292	新館B1 A	521.81/SAI	重要文化財西明寺楼門及び塔婆(三重塔)修理工事報告書. -- 重要文化財西明寺楼門及び塔婆修理委員会, 1954.	
198155308	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮仮殿本殿相之間拝殿・仮殿唐門・仮殿掖門及び透塀修理工事報告書 / 日光社寺文化財保存会編. -- 日光社寺文化財保存会, 1986.	
198155315	新館B1 A	521.81/FUT	重要文化財二荒山神社神橋修理工事報告書. -- 日光二社一寺文化財保存委員会, 1967.	
198155322	新館B1 A	521.81/FUT	重要文化財二荒山神社別宮滝尾神社烏居他大国伝神輿舎末社日枝神社本殿別宮本宮神社拝殿本社本殿他五棟修理工事報告書 / 日光社寺文化財保存会編. -- 二荒山神社, 1981.	
198155339	新館B1 A	521.81/FUT	重要文化財二荒山神社中宮祠本殿・拝殿屋根その他修理工事報告書 / 日光社寺文化財保存会編. -- 二荒山神社, 1975.	
198155346	新館B1 A	521.81/FUT	重要文化財二荒山神社烏居・中宮祠社殿・別宮本宮神社本殿その他修理工事報告書 / 日光二社一寺文化財保存委員会編纂. -- 日光二社一寺文化財保存委員会, 1967.	
198155353	新館B1 A	521.81/FUT	重要文化財二荒山神社別宮滝尾神社本殿・別宮滝尾神社唐門・別宮滝尾神社拝殿・別宮滝尾神社楼門・末社朋友神社本殿修理工事報告書 / 日光社寺文化財保存会編. -- 二荒山神社, 1975.	
198155360	新館B1 A	521.81/FUT	重要文化財二荒山神社本殿・拝殿修理工事報告書 / 日光二社一寺文化財保存委員会編. -- 日光二社一寺文化財保存委員会, 1967.	
198155377	新館B1 A	521.81/NIK	重要文化財日光山輪王寺児玉堂・銅包宝蔵(大猷院)修理工事報告書. -- 日光二社一寺文化財保存委員会, 1968.	
198155384	新館B1 A	521.86/IRI	重要文化財入野家住宅(主屋・表門)保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 入野孝, 1988.	
198155391	新館B1 A	521.81/KOB	重要文化財木幡神社本殿・楼門修理工事報告書 / 重要文化財小幡神社本殿・楼門修理委員会編. -- 重要文化財木幡神社本殿・楼門修理委員会, 1962.	
198155407	新館B1 A	521.81/RIN	重要文化財輪王寺大猷院靈廟仁王門修理工事報告書 / 日光社寺文化財保存会編. -- 日光社寺文化財保存会, 1986.	
198155414	新館B1 A	521.86/AKU	重要文化財阿久沢家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財阿久沢家住宅保存修理委員会, 1975.	
198155421	新館B1 A	521.86/TOB	重要文化財戸部家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 水上町教育委員会, 1974.	
198155438	新館B1 A	521.86/KUR	重要文化財黒沢家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 上野村, 1982.	
198155445	新館B1 A	521.86/UBU	重要文化財生方家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 沼田市, 1973.	
198155452	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮社殿修理工事報告書 / 重要文化財東照宮社殿修理委員会編. -- 重要文化財東照宮社殿修理委員会, 1966.	
198155469	新館B1 A	521.86/TOM	重要文化財富沢家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 富沢家住宅修理委員会, 1977.	
198155476	新館B1 A	521.86/MOT	重要文化財茂木家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 富岡市教育委員会, 1977.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198155483	新館B1 A	521.81/RAI	重要文化財雷電神社末社八幡宮稻荷神社社殿修理工事報告書。-- 重要文化財雷電神社末社社殿修理委員会, 1960.	
198155490	新館B1 A	521.8/RIN	群馬県指定重要文化財臨江閣本館及び茶室保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会著・編。-- 前橋市教育委員会, 1991.	
198155506	新館B1 A	521.81/KOT	重要文化財広徳寺大御堂修理工事報告書。-- 重要文化財広徳寺大御堂修理委員会, 1971.	
198155513	新館B1 A	521.86/KOM	重要文化財高麗家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財高麗家住宅修理委員会, 1977.	
198155520	新館B1 A	521.81/JIK	重要文化財慈光寺開山塔修理工事報告書。-- 重要文化財慈光寺開山塔修理委員会, 1965.	
198155537	新館B1 A	521.81/KOS	重要文化財小仙波東照宮修理工事報告書。-- 川越市小仙波東照宮修理委員会, 1963.	
198155544	新館B1 A	521.86/ONO	重要文化財小野家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 所沢市教育委員会, 1978.	
198155551	新館B1 A	521.86/ARA	重要文化財新井家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 長瀬町, 1975.	
198155568	新館B1 A	521.81/HIE	重要文化財日枝神社本殿修理工事報告書。-- 川越市教育委員会, 196-	
198155575	新館B1 A	521.81/OMA	大牧氷川女体神社本殿修理工事報告書: 埼玉県指定有形文化財 / 浦和市教育委員会編。-- 大牧氷川女体神社, 1989.	
198155582	新館B1 A	521.81/MIY	埼玉県指定有形文化財三芳野神社社殿修理工事報告書 / 三芳野神社社殿修理委員会編。-- 三芳野神社社殿修理委員会, 1992.	
198155599	新館B1 A	521.8/KYU	上福岡市指定文化財旧三福学校々舎復原調査報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 上福岡市教育委員会, 1983.	
198155605	新館B1 A	213.4/KAW	川越市仙波古代集落跡発掘報告書。-- 川越市教育委員会, 1956.	
198155612	新館B1 A	521.81/EIF	重要文化財栄福寺薬師堂修理工事報告書。-- 重要文化財栄福寺薬師堂修理委員会, 1969.	
198155629	新館B1 A	521.81/RIS	重要文化財立石寺根本中堂防災施設工事報告書 / 立石寺[編]。-- 立石寺, 1965.	
198155636	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財笠森寺観音堂修理工事報告書。-- 重要文化財笠森寺観音堂修理委員会, 1960.	
198155643	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財観音堂(光堂)修理工事報告書。-- 重要文化財観音堂(光堂)修理委員会, 1954.	
198155650	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧学習院初等科正堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 千葉県教育委員会, 1976.	
198155667	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧尾形家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 丸山町, 1972.	
198155674	新館B1 A	521.86/MIK	重要文化財御子神家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 千葉県教育委員会, 1973.	
198155681	新館B1 A	521.81/KAT	重要文化財香取神宮本殿保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 香取神宮, 1979.	
198155698	新館B1 A	521.81/SEI	重要文化財西願寺阿彌陀堂修理工事報告書 / 重要文化財西願寺阿彌陀堂修理委員会編。-- 重要文化財西願寺阿彌陀堂修理委員会, 1955.	
198155704	新館B1 A	521.81/SEN	重要文化財泉福寺薬師堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 泉福寺, 1982.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198155711	新館B1 A	521.81/IIO	重要文化財飯香岡八幡宮本殿修理工事報告書. -- 重要文化財飯香岡八幡宮本殿修理委員会, 1968.	
198155728	新館B1 A	521.81/HOK	重要文化財法華経寺四足門保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 法華経寺, 1978.	
198155735	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財鳳来寺観音堂修理工事報告書 / 重要文化財鳳来寺観音堂修理委員会編. -- 重要文化財観音堂修理委員会, 1967.	
198155742	新館B1 A	521.86/KYU	千葉県指定有形文化財旧平野家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 千葉県教育委員会, 1974.	
198155759	新館B1 A	521.81/NAG	千葉県指定有形文化財那古寺多宝塔保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 補陀洛山那古寺, 1980.	
198155766	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財観音寺阿弥陀堂修理工事報告書 / 重要文化財観音寺阿弥陀堂修理委員会編. -- 重要文化財観音寺阿弥陀堂修理委員会, 1962.	
198155773	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧宮崎家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編; [本編], 図版編. -- 青梅市教育委員会, 1979.	[本編]
198155780	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧宮崎家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編; [本編], 図版編. -- 青梅市教育委員会, 1979.	図版編
198155797	新館B1 A	521.81/KYU	重要文化財旧十輪院宝蔵修理工事報告書 / 文化財保護委員会編. -- 文化財保護委員会, 1964.	
198155803	新館B1 A	521.81/NEZ	重要文化財根津神社唐門・西門・透塀・楼門修理工事報告書 / 重要文化財根津神社社殿修理委員会編. -- 根津神社, 1962.	
198155810	新館B1 A	521.81/JOK	重要文化財常憲院霊廟勅額門及び水盤舎修理工事報告書. -- 寛永寺, 1967.	
198155827	新館B1 A	521.81/ASA	重要文化財浅草神社社殿保存修理工事報告書 / 重要文化財浅草神社社殿保存修理委員会編. -- 重要文化財浅草神社社殿保存修理委員会, 1963.	
198155834	新館B1 A	521.81/ZOJ	重要文化財増上寺三解脱門及び南北繫塀・南北山廊保存修理報告書. -- 増上寺復興事務局, 1974.	
198155841	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮社殿修理工事報告書 / 重要文化財東照宮社殿修理委員会編. -- 東照宮, 1965.	
198155858	新館B1 A	521.86/BUK	重要文化財武家屋敷門修理記 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 山脇学園, 1976.	
198155865	新館B1 A	521.81/JOK	貞観「幻の塔」: 重要文化財法隆寺羅漢堂(旧富貴寺)復原工事報告書. -- 安田工務店, 1973. -- (修理工事報告書; 第3号).	
198155872	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本門寺五重塔修理工事報告書. -- 重要文化財本門寺五重塔修理委員会, 1958.	
198155889	新館B1 A	521.81/KON	重要文化財金剛寺不動堂仁王門修理工事報告書. -- 重要文化財金剛寺不動堂仁王門修理委員会, 1960.	
198155896	新館B1 A	521.81/GEN	重要文化財厳有院霊廟勅額門修理工事報告書. -- 重要文化財厳有院霊廟勅額門修理委員会, 1957.	
198155902	新館B1 A	521.81/TOJ	都重宝滝泉寺前不動堂(目黒不動)修理工事報告書 / 天平舎編. -- 便利堂(印刷), 1969.	
198155919	新館B1 A	521.81/ANY	重要文化財安養院宝篋印塔保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 安養院, 1980.	
198155926	新館B1 A	521.86/ITO	重要文化財伊藤家住宅(川崎市金程)移築修理工事報告書. -- 川崎市教育委員会, 1966.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198155933	新館B1 A	521.81/KAK	重要文化財覚園寺開山塔・大燈塔修理工事報告書。-- 覚園寺, 1966.	
198155940	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧工藤家住宅移築修理工事報告書。-- 川崎市, 1972.	
198155957	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧太田家移築修理工事報告書。-- 川崎市, 1970.	
198155964	新館B1 A	521.81/KYU	重要文化財旧北村家住宅移築修理工事報告書。-- 川崎市, 1968.	
198155971	新館B1 A	521.86/GOK	重要文化財極楽寺忍性塔(五輪塔)保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 極楽寺, 1977.	
198155988	新館B1 A	521.81/KOM	神奈川県指定重要文化財光明寺本堂修理工事報告書 / 光明寺編。-- 光明寺, 1986.	
198155995	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧佐々木家住宅移築修理工事報告書 / 川崎市編。-- 川崎市, 1969.	
198156008	新館B1 A	521.81/JOK	重要文化財浄光明寺五輪塔修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 浄光明寺, 1976.	
198156015	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天授院修理工事報告書 / 三溪園重要文化財建造物修理実施委員会編。-- 三溪園重要文化財建造物修理実施委員会, 1964.	
198156022	新館B1 A	521.86/RYU	重要文化財竜宝寺旧石井家住宅修理工事報告書。-- 重要文化財竜宝寺旧石井家住宅修理委員会, 1970.	
198156039	新館B1 A	521.8/YOK	横浜山手: 横浜山手洋館群保存対策調査報告書 / 横浜市教育委員会編。-- 横浜市教育委員会, 1987.	
198156046	新館B1 A	521.81/EIK	神奈川県指定重要文化財影向寺薬師堂保存修理工事報告書; 基壇部記録調査編。-- 日本大学文理学部史学研究室, 1989。-- (日本大学文理学部史学研究室文化財発掘調査報告書; 第21集).	
198156053	新館B1 A	521.81/CHO	神奈川県有形文化財長勝寺法華堂修理工事報告書 / 長勝寺編。-- 長勝寺, 1973.	
198156060	新館B1 A	521.81/UNP/2	重要文化財雲峰寺庫裡修理工事報告書 / 重要文化財雲峰寺庫裡修理事務所編。-- 重要文化財雲峰寺修理委員会, 1957。-- (重要文化財雲峰寺修理工事報告書; 第2集).	
198156077	新館B1 A	521.81/UNP/1	重要文化財雲峰寺本堂修理工事報告書。-- 重要文化財雲峰寺修理委員会, 1956。-- (重要文化財雲峰寺修理工事報告書; 第1集).	
198156084	新館B1 A	521.81/ENT	重要文化財塩沢寺地蔵堂修理工事報告書 / 重要文化財塩沢寺地蔵堂修理委員会編。-- 重要文化財塩沢寺地蔵堂修理工事委員会, 1957.	
198156091	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財観音堂修理工事報告書 / 重要文化財観音堂修理委員会編。-- 重要文化財観音堂修理委員会, 1963.	
198156107	新館B1 A	521.81/KUM	重要文化財熊野神社本殿并拜殿修理報告書 / 重要文化財熊野神社本殿拜殿修理委員会編。-- 重要文化財熊野神社本殿拜殿修理委員会, 1952.	
198156114	新館B1 A	521.81/ERI	重要文化財恵林寺四脚門修理工事報告書。-- 重要文化財恵林寺四脚門修理委員会, 1971.	
198156121	新館B1 A	521.81/SAI	重要文化財最恩寺仏殿修理工事報告書。-- 重要文化財最恩寺仏殿修理委員会, 1960.	
198156138	新館B1 A	521.86/HOS	重要文化財星野家住宅文庫蔵保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財星野家住宅, 1987.	
198156145	新館B1 A	521.81/NAK	重要文化財中牧神社本殿修理工事報告書 / 重要文化財神社本殿修理委員会編。-- 重要文化財中牧神社本殿修理委員会, 1959.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198156152	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天神社本殿修理工事報告書。-- 重要文化財天神社本殿修理委員会, 1970.	
198156169	新館B1 A	521.81/TOK	重要文化財東光寺本堂(葉師堂)修理工事報告書 / 重要文化財東光寺本堂修理委員会編。-- 重要文化財東光寺本堂修理委員会, 1956.	
198156176	新館B1 A	521.86/YAS	重要文化財八代家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財八代家住宅修理委員会, 1977.	
198156183	新館B1 A	521.81/KIT	重要文化財北口本宮富士浅間神社東宮本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財北口本宮富士浅間神社東宮本殿修理委員会, 1982.	
198156190	新館B1 A	521.81/KIT	重要文化財北口本宮富士浅間神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財北口本宮富士浅間神社本殿修理委員会, 1975.	
198156206	新館B1 A	521.86/KAD	重要文化財門西家住宅修理工事報告書。-- 重要文化財門西家住宅修理委員会, 1969.	
198156213	新館B1 A	521.81/YAH	山梨県指定有形文化財八幡神社本殿修理工事報告書 / 山梨県文化財保護審議委員編。-- 山梨県南巨摩郡身延町教育委員会, 1986.	
198156220	新館B1 A	521.81/KOK	国宝清白寺佛殿修理工事報告書 / 国宝清白寺佛殿保存会編。-- 国宝清白寺佛殿保存会, 1958.	
198156237	新館B1 A	521.81/KOK	国宝大善寺本堂修理工事報告書。-- 国宝大善寺本堂修理委員会, 1956.	
198156244	新館B1 A	521.82/KOK	国宝松本城 / 松本城保存工事事務所編; 解体・調査編。-- 松本市教育委員会, 1954.	
198156251	新館B1 A	521.82/KOK	国宝松本城。-- 松本市教育委員会, 1966.	
198156268	新館B1 A	521.81/ONS	重要文化財遠照寺釈迦堂修理工事報告書。-- 重要文化財遠照寺釈迦堂修理工事委員会, 1955.	
198156275	新館B1 A	521.81/KAI	重要文化財開善寺山門修理工事報告書 / 重要文化財開善寺山門修理委員会編。-- 重要文化財開善寺山門修理委員会, 1961.	
198156282	新館B1 A	521.81/KAT	重要文化財葛山落合神社本殿修理工事報告書。-- 重要文化財葛山落合神社本殿修理委員会, 1958.	
198156299	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧開智学校本館移転修理工事報告書 / 重要文化財旧開智学校本館移転修理工事事務所編。-- 松本市教育委員会, 1965.	
198156305	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧中込学校々舎修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 長野県佐久市, 1973.	
198156312	新館B1 A	521.81/KOM	重要文化財駒形神社本殿修理工事報告書。-- 重要文化財駒形神社本殿修理委員会, 1969.	
198156329	新館B1 A	521.81/TAK	重要文化財健御名方富命彦神別神社末社若宮八幡神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財健御名方富命彦神別神社末社若宮八幡神社本殿修理委員会, 1974.	
198156336	新館B1 A	521.81/SAN	重要文化財佐野神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財佐野神社本殿修理委員会, 1975.	
198156343	新館B1 A	521.81/WAK	重要文化財若宮八幡社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財若宮八幡社本殿修理委員会, 1982.	
198156350	新館B1 A	521.86/SUN	重要文化財春原家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 春原家住宅修理委員会, 1981.	
198156367	新館B1 A	521.86/OGA	重要文化財小笠原家住宅修理工事報告書。-- 飯田市, 1970.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198156374	新館B1 A	521.86/KOM	重要文化財小松家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財小松家住宅修理委員会, 1978.	
198156381	新館B1 A	521.81/MAT	重要文化財松尾寺本堂修理工事報告書 / 松尾寺本堂修理委員会編. -- 松尾寺本堂修理委員会, 1965.	
198156398	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財新海三社神社三重塔修理工事報告書 / 重要文化財新海三社神社三重塔修理委員会編. -- 重要文化財新海三社神社三重塔修理委員会, 1956.	
198156404	新館B1 A	521.86/MAY	重要文化財真山家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財真山家住宅修理委員会, 1977.	
198156411	新館B1 A	521.81/SEI	重要文化財盛蓮寺観音堂修理工事報告書 / 重要文化財盛蓮寺観音堂修理委員会[編]. -- 重要文化財盛蓮寺観音堂修理委員会, 1965.	
198156428	新館B1 A	521.81/ZEN	重要文化財善光寺本堂修理報告書. -- 長野県教育委員会, 1952.	
198156435	新館B1 A	521.86/SON	重要文化財曾根原家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 曾根原家住宅修理委員会, 1977.	
198156442	新館B1 A	521.81/OYA	重要文化財大山田神社相殿応神天皇社本殿・相殿鎮西八郎為朝社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 大山田神社保存修理委員会, 1972.	
198156459	新館B1 A	521.81/CHI	重要文化財智識寺本堂修理工事報告書 / 重要文化財智識寺本堂修理委員会[編]. -- [重要文化財智識寺本堂修理委員会], 1953.	
198156466	新館B1 A	521.81/CHU	重要文化財中禪寺薬師堂修理工事報告書 / 重要文化財中禪寺薬師堂修理委員会編. -- 重要文化財中禪寺薬師堂修理委員会, 1953.	
198156473	新館B1 A	521.81/JOS	重要文化財定勝寺庫裡・山門保存修理工事報告書 / 重要文化財定勝寺庫裡山門修理委員会編. -- 重要文化財定勝寺庫裡山門修理委員会, 1964.	
198156480	新館B1 A	521.8/TAM	重要文化財田村堂修理工事報告書 / 波田村教育委員会編. -- 波田村教育委員会, 1965.	
198156497	新館B1 A	521.81/HAC	重要文化財八幡社境内神社高良社本殿修理工事報告書 / 重要文化財八幡社境内神社高良社本殿修理委員会編. -- 重要文化財八幡社境内神社高良社本殿修理委員会, 1965.	
198156503	新館B1 A	521.86/MIY	宮田宿本陣旧新井家住宅移築復原工事報告書 / 宮田宿本陣旧新井家住宅移築復原委員会編. -- 宮田村教育委員会, 1987.	
198156510	新館B1 A	521.8/KYU	国指定史跡旧文武学校文学所外七棟と門、土塀修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 長野市, 1978.	
198156527	新館B1 A	521.82/TAK	国指定史跡高遠城跡進徳館(教場・生徒控所寄宿寮・表門)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 高遠町教育委員会, 1982.	
198156534	新館B1 A	521.82/SHI	史跡松代城跡附新御殿跡: 表門南北両長屋一番土蔵四番土蔵五番土蔵: 修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 長野市教育委員会, 1990.	
198156541	新館B1 A	521.82/SHI	史跡上田城跡西櫓・南櫓・北櫓修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 上田市, 1987.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198156558	新館B1 A	521.81/TAK	長野県宝高山寺三重塔修理工事報告書 / 県宝高山寺三重塔保存会 [編] / ナガノケンハウ コウサンジ サンジュウノウ シュウリ コウジ ホウコクシヨ. -- 県宝高山寺三重塔保存会, 1989.	
198156565	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧新潟税関庁舎修理工事報告書. -- 新潟市, 1971.	
198156572	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧新発田藩足軽長屋修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財旧新発田藩足軽長屋修理委員会, 1972.	
198156589	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧目黒家住宅中蔵新蔵修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 守門村, 1983.	
198156596	新館B1 A	521.81/GOT	重要文化財護徳寺観音堂修理工事報告書. -- 重要文化財護徳寺観音堂修理委員会, 1967.	
198156602	新館B1 A	521.86/SAT	重要文化財佐藤家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財佐藤家住宅保存修理委員会, 1980.	
198156619	新館B1 A	521.86/SAS	重要文化財笹川家住宅(雑倉及び文庫)保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 新潟県味方村教育委員会, 1977.	
198156626	新館B1 A	521.86/SAS	重要文化財笹川家住宅表座敷居室部表門修理工事報告書 / 新潟県教育委員会編. -- 新潟県教育委員会, 1960.	
198156633	新館B1 A	521.86/WAK	重要文化財若林家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 村上市, 1989.	
198156640	新館B1 A	521.81/MAT	重要文化財松苧神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財松苧神社本殿修理委員会, 1982.	
198156657	新館B1 A	521.8/NII	重要文化財新潟県議会旧議事堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 新潟県, 1974.	
198156664	新館B1 A	521.81/TAD	重要文化財多多神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 多多神社, 1977.	
198156671	新館B1 A	521.86/WAT	重要文化財渡辺家住宅修理工事報告書 / 重要文化財渡辺家住宅修理委員会編. -- 重要文化財渡辺家住宅修理委員会, 1965.	
198156688	新館B1 A	521.81/HAK	重要文化財白山神社本殿修理工事報告書 / 重要文化財白山神社本殿修理委員会編. -- 重要文化財白山神社本殿修理委員会, 1961.	
198156695	新館B1 A	521.81/REN	重要文化財蓮華峯寺金堂及び弘法堂修理工事報告書 / 重要文化財蓮華峯寺金堂及び弘法堂修理工事委員会編. -- 新潟県教育委員会事務局, 1955.	
198156701	新館B1 A	521.81/SAD	佐渡国蓮華峰寺骨堂修理工事報告書 / 普請帳研究会編集. -- 普請帳研究会, 1984.	
198156718	新館B1 A	521.81/KOB	重要文化財小比叡神社本殿修理工事報告書. -- [重要文化財小比叡神社社殿修理委員会], 1979.	
198156725	新館B1 A	521.86/HAB	重要文化財羽馬家住宅修理工事報告書 / 重要文化財羽馬家住宅修理委員会編. -- 重要文化財羽馬家住宅修理委員会, 1963.	
198156732	新館B1 A	521.81/GOK	重要文化財護国八幡宮社殿修理工事報告書. -- 重要文化財護国八幡宮社殿修理委員会, 1954.	
198156749	新館B1 A	521.86/SAE	重要文化財佐伯家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財佐伯家住宅修理委員会, 1973.	
198156756	新館B1 A	521.86/MUR	重要文化財村上家住宅修理工事報告書. -- 重要文化財村上家住宅修理委員会, 1971.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198156763	新館B1 A	521.86/SHI	重要文化財嶋家住宅修理工事報告書 / 富山県教育委員会編. -- 富山県教育委員会, 1972.	
198156770	新館B1 A	521.86/TAK	重要文化財武田家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財武田家住宅修理委員会, 1975.	
198156787	新館B1 A	521.86/ETC	国指定史跡越中五箇山相倉集落旧水口家旧窪田家住宅再建築工事報告書 / 平村教育委員会編. -- 平村教育委員会, 1982.	
198156794	新館B1 A	521.81/KET	重要文化財気多神社神門及拝殿修理工事報告書 / 重要文化財気多神社修理委員会編. -- 重要文化財気多神社修理委員会, 1966.	
198156800	新館B1 A	521.82/KAN	重要文化財金沢城石川門・三十間長屋保存修理工事報告書. -- 文化庁, 1969.	
198156817	新館B1 A	521.81/ENU	重要文化財江沼神社長流亭修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財江沼神社長流亭修理委員会, 1978.	
198156824	新館B1 A	521.86/ZAS	重要文化財座主家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財座主家住宅修理委員会, 1974.	
198156831	新館B1 A	521.81/KOM	重要文化財小松天満宮社殿神門修理工事報告書 / 小松天満宮修理委員会編. -- 小松天満宮修理委員会, 1964.	
198156848	新館B1 A	521.81/MAT	重要文化財松尾神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 松尾神社, 1984.	
198156855	新館B1 A	521.81/FUJ	重要文化財藤津比古神社本殿修理工事報告書. -- 重要文化財藤津比古神社本殿修理委員会, 1970.	
198156862	新館B1 A	521.81/NAT	重要文化財那谷寺三重塔修理工事報告書. -- 重要文化財那谷寺三重塔修理委員会, 1956.	
198156879	新館B1 A	521.81/OYA	重要文化財尾山神社神門保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 尾山神社, 1986.	
198156886	新館B1 A	521.81/MYO	重要文化財妙成寺開山堂及鐘楼修理工事報告書 / 重要文化財妙成寺開山堂修理委員会編. -- 重要文化財妙成寺開山堂修理委員会, 1954.	
198156893	新館B1 A	521.81/MYO	石川県指定文化財明泉寺石造五重塔修理工事報告書 / 明泉寺石造五重塔修理委員会編. -- 明泉寺石造五重塔修理委員会, 1971.	
198156909	新館B1 A	521.81/KYU	石川県指定文化財旧観坊修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 石川県鹿島郡鹿島町教育委員会, 1976.	
198156916	新館B1 A	521.81/HAG	重要文化財羽賀寺本堂修理工事報告書. -- 重要文化財羽賀寺本堂修理委員会, 1968.	
198156923	新館B1 A	521.86/HAS	重要文化財橋本家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 大野市, 1973.	
198156930	新館B1 A	521.81/OTA	重要文化財大谷寺九重塔保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 越知山大谷寺, 1991.	
198156947	新館B1 A	521.81/ROK	重要文化財滝谷寺鎮守堂修理工事報告書. -- 滝谷寺鎮守堂修理委員会, 1964.	
198156954	新館B1 A	521.86/TSU	重要文化財坪川家住宅修理工事報告書 / 重要文化財坪川家住宅修理委員会編. -- 重要文化財坪川家住宅修理委員会, 1969.	
198156961	新館B1 A	521.81/KOK	国宝明通寺本堂・三重塔修理工事報告書. -- 国宝明通寺本堂・三重塔修理委員会, 1957.	
198156978	新館B1 A	521.81/ATA	重要文化財阿多由太神社本殿修理工事報告書 / 重要文化財阿多由太神社本殿修理委員会編. -- 重要文化財阿多由太神社本殿修理委員会, 1967.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198156985	新館B1 A	521.81/KUZ	重要文化財久津八幡宮本殿修理工事報告書. -- 重要文化財久津八幡宮本殿修理委員会, 1962.	
198156992	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧矢筈原家住宅移築修理工事報告書. -- 三溪園重要文化財建造物修理実施委員会, 1960.	
198157005	新館B1 A	521.81/SHO	重要文化財照蓮寺本堂移築修理工事報告書. -- 重要文化財照蓮寺本堂移築修理委員会, 1960.	
198157012	新館B1 A	521.81/SHI/1	重要文化財新長谷寺鎮守堂・薬師堂修理工事報告書 / 重要文化財新長谷寺鎮守堂・薬師堂修理委員会編. -- 重要文化財新長谷寺鎮守堂・薬師堂修理委員会, 1958. -- (重要文化財新長谷寺鎮守堂他六棟修理工事報告書; 第1輯).	
198157029	新館B1 A	521.81/SHI/2	重要文化財新長谷寺大師堂阿弥陀堂釈迦堂修理工事報告書 / 重要文化財新長谷寺大師堂阿弥陀堂釈迦堂修理委員会編. -- 重要文化財新長谷寺大師堂阿弥陀堂釈迦堂修理委員会, 1959. -- (重要文化財新長谷寺鎮守堂他六棟修理工事報告書; 第2輯).	
198157036	新館B1 A	521.81/SHI/3	重要文化財新長谷寺客殿・塔婆修理工事報告書 / 重要文化財新長谷寺客殿・塔婆修理委員会編. -- 重要文化財新長谷寺客殿・塔婆修理委員会, 1961. -- (重要文化財新長谷寺鎮守堂他六棟修理工事報告書; 第3輯).	
198157043	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財新長谷寺本堂修理工事報告書. -- 重要文化財新長谷寺修理委員会, 1953.	
198157050	新館B1 A	521.86/OTO	重要文化財大戸家住宅移築工事報告書. -- 下呂町, 1963.	
198157067	新館B1 A	521.81/HAK	重要文化財白山神社拝殿修理工事報告書 / 白山神社拝殿修理委員会編. -- 重要文化財白山神社拝殿修理委員会, 1965.	
198157074	新館B1 A	521.86/MAK	重要文化財牧村家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財牧村家住宅修理委員会, 1982.	
198157081	新館B1 A	521.81/YAK	重要文化財薬師堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財薬師堂修理委員会, 1975.	
198157098	新館B1 A	521.81/NIT	日龍峯寺塔婆(多宝塔)修理工事報告書 / 日龍峯寺塔婆(多宝塔)修理委員会編. -- 日龍峯寺塔婆修理委員会, 1956.	
198157104	新館B1 A	521.81/HID	飛弾国分寺本堂 / 重要文化財国分寺本堂修理工事委員会編. -- 重要文化財国分寺本堂修理委員会, 1955.	
198157111	新館B1 A	521.81/KUN	重要文化財(建造物)久能山東照宮防災施設工事報告書. -- 重要文化財久能山東照宮(建造物)防災工事実施委員会, 1973.	
198157128	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財神部神社浅間神社大歳御祖神社第一期修理工事報告書(第一集) / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財静岡浅間神社修理委員会, 1977.	
198157135	新館B1 A	521.86/EGA	重要文化財江川家住宅修理報告書. -- 重要文化財江川家住宅修理委員会, 1963.	
198157142	新館B1 A	521.86/KUR	重要文化財黒田家住宅長屋門修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財黒田家住宅長屋門修理委員会, 1976.	
198157159	新館B1 A	521.86/UEM	重要文化財植松家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 裾野市, 1974.	
198157166	新館B1 A	521.86/OKA	重要文化財大鐘家住宅主屋・長屋門保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 大鐘家住宅修理委員会, 1981.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198157173	新館B1 A	521.81/YUZ	重要文化財油山寺三重塔及本堂内厨子修理工事報告書。 -- 重要文化財油山寺三重塔及本堂内厨子修理委員会, 1969.	
198157180	新館B1 A	521.81/YUZ	重要文化財油山寺山門修理工事報告書。 -- 重要文化財油山寺山門保存修理委員会, 1971.	
198157197	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財寶林寺仏殿・方丈修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財寶林寺仏殿・方丈修理委員会, 1990.	
198157203	新館B1 A	521.81/YUZ	静岡県指定有形文化財油山寺書院修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 油山寺, 1979.	
198157210	新館B1 A	521.8/SHI	史跡旧見付学校附磐田文庫修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 磐田市, 1993.	
198157227	新館B1 A	521.5/SHI	史跡島田宿大井川川越遺跡川会所修理工事報告書 / 島田市編。 -- 島田市, 1970.	
198157234	新館B1 A	521.81/CHI	静岡県指定文化財智満寺薬師堂・中門・仁王門修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 文化財建造物保存技術協会, 1972.	
198157241	新館B1 A	521.8/TOK	特別史跡新居関跡修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 新居町, 1971.	
198157258	新館B1 A	321.81/RYU	静岡県指定有形文化財龍華院大猷院靈屋修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 龍華院, 1980.	
198157265	新館B1 A	521.81/KOK	国宝金蓮寺彌陀堂修理工事報告書 / 金蓮寺彌陀堂修理委員会編。 -- 金蓮寺彌陀堂修理委員会, 1954.	
198157272	新館B1 A	521.81/KUM	重要文化財久麻久神社本殿修理工事報告書。 -- 重要文化財久麻久神社本殿修理委員会, 1969.	
198157289	新館B1 A	521.81/TAK	重要文化財高田寺本堂修理工事報告書 / 重要文化財高田寺本堂修理委員会編。 -- 重要文化財高田寺本堂修理委員会, 1954.	
198157296	新館B1 A	521.81/SAN	重要文化財三明寺塔婆修理工事報告書 / 重要文化財三明寺塔婆修理委員会。 -- 重要文化財三明寺塔婆修理委員会, 1952.	
198157302	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財信光明寺観音堂修理工事報告書 / 重要文化財信光明寺観音堂修理委員会編。 -- 重要文化財信光明寺観音堂修理委員会, 1955.	
198157319	新館B1 A	521.81/SEI	重要文化財性海寺本堂及び宝塔修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財性海寺本堂及び宝塔修理委員会, 1974.	
198157326	新館B1 A	521.81/TAK	重要文化財滝山東照宮修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財滝山東照宮社殿修理委員会, 1971.	
198157333	新館B1 A	521.8/CHO	重要文化財長光寺地蔵堂修理工事報告書 / 重要文化財長光寺地蔵堂修理委員会編。 -- 重要文化財長光寺地蔵堂修理委員会, 1955.	
198157340	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天恩寺佛殿山門修理工事報告書 / 重要文化財天恩寺佛殿山門修理委員会編。 -- [重要文化財天恩寺佛殿山門修理委員会], 1952.	
198157357	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮本殿・拜殿・幣殿・中門・左右透塀・水屋・附石棚修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 東照宮, 1975.	
198157364	新館B1 A	521.81/HAT	重要文化財八幡宮本殿修理工事報告書。 -- 重要文化財八幡宮本殿修理委員会, 1959.	
198157371	新館B1 A	521.81/OWA	重要文化財尾張大國霊神社楼門修理報告書。 -- 尾張大國霊神社楼門修理委員会, 1958.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198157388	新館B1 A	521.81/TOM	重要文化財富吉建速神社本殿・八剣社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財富吉建速神社本殿・八剣社本殿修理委員会, 1977.	
198157395	新館B1 A	521.86/HAT	重要文化財服部家住宅(主屋・離座敷)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 服部家住宅修理委員会, 1979.	
198157401	新館B1 A	521.86/HAT	重要文化財服部家住宅表門・他修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財服部家住宅修理委員会, 1977.	
198157418	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財万徳寺鎮守堂および多宝塔修理工事報告書。-- 重要文化財万徳寺鎮守堂・多宝塔修理委員会, 1961.	
198157425	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財曼陀羅寺書院修理工事報告書。-- 重要文化財曼陀羅寺書院修理委員会, 1966.	
198157432	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財曼陀羅寺正堂修理工事報告書。-- 重要文化財曼陀羅寺正堂修理委員会, 1961.	
198157449	新館B1 A	521.81/JIS	愛知県指定文化財実相寺釈迦堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 実相寺釈迦堂修理委員会, 1976.	
198157456	新館B1 A	521.86/MEI	西郷従道邸(重要文化財 旧西郷従道住宅) 東松家住宅(重要文化財 旧東松家住宅)。-- 博物館明治村, 1978。-- (明治村建造物移築工事報告書 / 博物館明治村編; 第1集).	
198157463	新館B1 A	521.81/KOK	国宝園城寺勸学院客殿重要文化財毘沙門堂修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編。-- 便利堂(印刷者), 1957.	
198157470	新館B1 A	521.81/KOK	国宝大笹原神社本殿・重要文化財大笹原神社境内社篠原神社本殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編。-- 大笹原神社, 1964.	
198157487	新館B1 A	521.81/ENK	重要文化財円光寺本堂修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編。-- 滋賀県教育委員会事務局社会教育課, 1959.	
198157494	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧宮地家住宅移築修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編。-- 滋賀県教育委員会, 1970.	
198157500	新館B1 A	521.81/KAG	重要文化財鏡神社宝篋印塔修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会編。-- 滋賀県教育委員会, 1976.	
198157517	新館B1 A	521.81/ISA	重要文化財建造物伊砂神社本殿修理工事報告 / 滋賀県教育委員会社会教育課編。-- 便利堂(印刷者), 1958.	
198157524	新館B1 A	521.81/SHO	重要文化財建造物正明寺本堂修理工事報告 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編。-- 滋賀県教育委員会事務局社会教育課, 1957.	
198157531	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財志那神社本殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会社会教育課編。-- 便利堂(印刷者), 1956.	
198157548	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財篠津神社表門修理工事報告。-- 滋賀県教育委員会社会教育課, 1957.	
198157555	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財春日神社本殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会文化財保護課編。-- 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課, 1965.	
198157562	新館B1 A	521.81/OZU	重要文化財小槻大社本殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編。-- 滋賀県教育委員会事務局社会教育課, 1963.	
198157579	新館B1 A	521.81/JOY	重要文化財浄厳院本堂(阿弥陀堂)修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編。-- 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課, 1967.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198157586	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財新宮神社表門修理工事報告 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編. -- 滋賀県教育委員会社会教育課, 1960.	
198157593	新館B1 A	521.81/ISH	重要文化財石山寺鐘樓修理工事調査報告書. -- 滋賀県教育委員会石山寺重要文化財鐘樓修理事務所, 1955.	
198157609	新館B1 A	521.81/ZEZ	重要文化財膳所神社表門修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会編. -- 滋賀県, 1983.	
198157616	新館B1 A	521.86/OSU	重要文化財大角家住宅保存修理工事報告書. -- 滋賀県教育委員会, 1970.	
198157623	新館B1 A	521.81/KOR	重要文化財甲良神社權殿(舊本殿)修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会重要文化財甲良神社權殿修理事務所編. -- 滋賀県教育委員会重要文化財甲良神社權殿修理事務所, 1951.	
198157630	新館B1 A	521.86/OSU	重要文化財大角家住宅隠居所修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編. -- 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課, 1972.	
198157647	新館B1 A	521.81/OTS	重要文化財大津別院本堂・書院修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編. -- 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課, 1972.	
198157654	新館B1 A	521.81/DAI	重要文化財大通寺本堂及廣間附玄關修理工事報告書 / 重要文化財大通寺本堂及廣間附玄關修理事務所編. -- 眞陽社(印刷), 1952.5, 1952.	
198157661	新館B1 A	521.81/CHO	重要文化財長寿寺弁天堂修理工事報告 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編. -- 滋賀県教育委員会社会教育課, 1957.	
198157678	新館B1 A	521.81/CHO	重要文化財長命寺護摩堂・鐘樓修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会編. -- 滋賀県教育委員会, 1975.	
198157685	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天皇神社・小野篁神社・道風神社修理工事調査報告書 / 滋賀県教育委員会社会教育課編. -- 滋賀県教育委員会社会教育課, 1955.	
198157692	新館B1 A	521.81/HIY	重要文化財日吉大社末社東照宮修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会編. -- 滋賀県教育委員会, 1961.	
198157708	新館B1 A	521.81/IKU	重要文化財生和神社本殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編. -- 滋賀県教育委員会事務局社会教育課, 1963.	
198157715	新館B1 A	521.81/HAK	重要文化財白山神社拝殿修理工事報告書. -- 滋賀県教育委員会事務局社会教育課, 1962.	
198157722	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財白鬚神社本殿修理工事報告書 / [滋賀県教育委員会編]. -- 滋賀県, 1975.	
198157739	新館B1 A	521.81/HAC	重要文化財八幡社本殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編. -- 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課, 1967.	
198157746	新館B1 A	521.82/HIK	重要文化財彦根城天秤櫓太鼓門及続櫓修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編. -- 滋賀県教育委員会社会教育課, 1957.	
198157753	新館B1 A	521.82/HIK	重要文化財彦根城馬屋他一棟修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編. -- 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課, 1968.	
198157760	新館B1 A	521.81/FUS	重要文化財布施神社本殿(三棟)修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会編. -- 滋賀県, 1982.	
198157777	新館B1 A	521.81/TOY	重要文化財豊満神社四脚門修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編. -- 滋賀県教育委員会社会教育課, 1960.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198157784	新館B1 A	521.81/ABU	重要文化財油日神社本殿・桜門及び廻廊・拝殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編。-- 滋賀県教育委員会事務局社会教育課, 1962.	
198157791	新館B1 A	521.81/YUS	重要文化財涌泉寺九重塔修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会編。-- 滋賀県, 1978.	
198157807	新館B1 A	521.81/KON	滋賀県指定有形文化財胡宮神社本殿修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編。-- 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課, 1968.	
198157814	新館B1 A	521.81/KOK	国宝延暦寺根本中堂及重要文化財根本中堂廻廊修理工事報告書。-- 国宝延暦寺根本中堂修理事務所, 1955.	
198157821	新館B1 A	521.81/ENR	重要文化財延暦寺大講堂修理工事報告書。-- 国宝延暦寺根本中堂修理事務所, 1955.	
198157838	新館B1 A	521.81/KOK	国宝西明寺本堂他一棟修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会編。-- 滋賀県, 1982.	
198157845	新館B1 A	521.81/KOK	國寶石津寺本堂修理工事報告 / 滋賀縣國寶石津寺建造物修理出張所編。-- [滋賀縣國寶石津寺建造物修理出張所], 1939.	
198157852	新館B1 A	521.82/HIK	重要文化財彦根城西の丸三重櫓及び続櫓二の丸佐和口多聞櫓修理工事報告書 / 滋賀県教育委員会事務局社会教育課編。-- 滋賀県教育委員会事務局社会教育課, 1962.	
198157869	新館B1 A	521.81/KOK	国宝並重要文化財苗村神社東西本殿修理工事報告。-- 滋賀県教育委員会社会教育課, 1958.	
198157876	新館B1 A	521.82/HIK	特別史跡彦根城跡内埋木舎修理工事報告書 / 建築研究協会編。-- 大久保治男, 1991.	
198157883	新館B1 A	521.81/HIY	日吉大社国宝重要文化財防災施設工事報告書。-- 日吉大社, 1966.	
198157890	新館B1 A	521.86/ISA	重要文化財伊佐家住宅(主屋)修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1982.	
198157906	新館B1 A	521.81/KOB	重要文化財黄梅院本堂附玄関修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1976.	
198157913	新館B1 A	521.81/KAI	重要文化財海住山寺文殊堂修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。-- 京都府教育委員会, 1963.	
198157920	新館B1 A	521.86/SUM	重要文化財角屋修理工事報告書。-- 京都府教育委員会, 1971.	
198157937	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧日本銀行京都支店修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1988.	
198157944	新館B1 A	521.81/KYO	重要文化財教王護国寺講堂修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編。-- 京都府教育庁文化財保護課, 1954.	
198157951	新館B1 A	521.81/KOR	重要文化財興臨院本堂附玄関及び表門修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1978.	
198157968	新館B1 A	521.81/GYO	重要文化財玉林院南明庵及び茶室修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1980.	
198157975	新館B1 A	521.81/KUH	重要文化財九品寺楼門修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編。-- 京都府教育庁文化財保護課, 1962.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198157982	新館B1 A	521.81/KEN	重要文化財建仁寺勅使門修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課重要文化財建仁寺勅使門修理事務所編。 -- 京都府教育庁文化財保護課, 1954.	
198157999	新館B1 A	521.81/KOH	重要文化財孤蓬庵本堂・忘筌及び書院修理工事報告書。 -- 京都府教育委員会, 1965.	
198158002	新館B1 A	521.81/KOB	重要文化財衡梅院本堂修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。 -- 京都府教育委員会, 1978.	
198158019	新館B1 A	521.81/KOD	重要文化財高台寺開山堂修理工事報告書。 -- 京都府教育委員会指導部文化財保護課, 1951.	
198158026	新館B1 A	521.81/KOD	重要文化財高台寺霊屋修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編。 -- 京都府教育庁, 1956.	
198158033	新館B1 A	521.81/SAN	重要文化財三千院本堂修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。 -- 京都府教育庁文化財保護課, 1957.	
198158040	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財春日神社本殿修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課重要文化財春日神社本殿修理事務所編。 -- 京都府教育庁文化財保護課, 1965.	
198158057	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財真珠庵庫裏修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。 -- 京都府教育委員会, 1979.	
198158064	新館B1 A	521.81/ZUI	重要文化財瑞峯院本堂附玄関及び表門修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。 -- 京都府教育庁指導部文化財保護課, 1974.	
198158071	新館B1 A	521.81/KYO	重要文化財教王護国寺宝蔵大師堂修理工事報告書。 -- 京都府教育庁文化財保護課, 1955.	
198158088	新館B1 A	521.81/KIY	重要文化財清水寺三重塔修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。 -- 京都府教育委員会, 1986.	
198158095	新館B1 A	521.81/KIY	重要文化財清水寺釈迦堂修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。 -- 京都府教育庁指導部文化財保護課, 1975.	
198158101	新館B1 A	521.86/ISH	重要文化財石田家住宅修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。 -- 京都府教育庁指導部文化財保護課, 1975.	
198158118	新館B1 A	521.81/TAI	重要文化財退蔵院本堂附玄関修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。 -- 京都府教育庁指導部文化財保護課, 1974.	
198158125	新館B1 A	521.81/OYA	重要文化財大山祇神社本殿修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。 -- [京都府教育委員会], 1966.	
198158132	新館B1 A	521.81/DAI	重要文化財大仙院書院修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。 -- 京都府教育庁指導部文化財保護課, 1972.	
198158149	新館B1 A	521.81/DAI	重要文化財大徳寺経蔵及び法堂・本堂(仏殿)修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。 -- 京都府教育委員会, 1982.	
198158156	新館B1 A	521.81/DAI	重要文化財醍醐寺如意輪堂修理工事報告書。 -- 京都府教育委員会, 1964.	
198158163	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天球院本堂附玄関修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編。 -- 京都府教育委員会, 1972.3, 1972.	
198158170	新館B1 A	521.81/WAT	重要文化財渡邊家住宅修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。 -- 京都府教育委員会, 1978.	
198158187	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮(金地院)修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課重要文化財東照宮(金地院)修理事務所編。 -- 京都府教育庁文化財保護課, 1961.	
198158194	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東福寺二王門修理工事報告書。 -- 京都府教育庁文化財保護課, 1957.	
198158200	新館B1 A	521.8/DOS	重要文化財同志社彰栄館修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。 -- 京都府教育委員会, 1981.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198158217	新館B1 A	521.8/DOS	重要文化財同志社礼拝堂修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編. -- 京都府教育委員会, 1990.	
198158224	新館B1 A	521.82/NIJ/1	重要文化財二条城修理工事報告書 / 元離宮二条城事務所編; 第1集 - 第5集. -- 元離宮二条城事務所, 1955.	第1集
198158231	新館B1 A	521.82/NIJ/2	重要文化財二条城修理工事報告書 / 元離宮二条城事務所編; 第1集 - 第5集. -- 元離宮二条城事務所, 1955.	第2集
198158248	新館B1 A	521.82/NIJ/3	重要文化財二条城修理工事報告書 / 元離宮二条城事務所編; 第1集 - 第5集. -- 元離宮二条城事務所, 1955.	第3集
198158255	新館B1 A	521.82/NIJ/4	重要文化財二条城修理工事報告書 / 元離宮二条城事務所編; 第1集 - 第5集. -- 元離宮二条城事務所, 1955.	第4集
198158262	新館B1 A	521.82/NIJ/5	重要文化財二条城修理工事報告書 / 元離宮二条城事務所編; 第1集 - 第5集. -- 元離宮二条城事務所, 1955.	第5集
198158279	新館B1 A	521.82/NIJ/7	重要文化財二条城本丸御殿玄関修理工事報告書 / 二条城事務所編; 第7集, 第8集. -- 元離宮二条城事務所, 1986.	第7集
198158286	新館B1 A	521.82/NIJ/8	重要文化財二条城本丸御殿御常御殿修理工事報告書 / 二条城事務所編; 第8集. -- 元離宮二条城事務所, 1990.	第8集
198158293	新館B1 A	521.81/HAK	重要文化財白山神社本殿修理工事報告書 / 京都府教育委員会編. -- 京都府教育庁文化財保護課, 1956.	
198158309	新館B1 A	521.81/FUS	重要文化財伏見稻荷大社御茶屋修理工事報告書 / 京都府教育委員会編. -- 京都府教育委員会, 1964.	
198158316	新館B1 A	521.81/FUS	重要文化財伏見稻荷大社本殿修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編. -- 京都府教育庁, 1960.	
198158323	新館B1 A	521.81/MUR	重要文化財宝積寺三重塔修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編. -- 京都府教育委員会, 1969.	
198158330	新館B1 A	521.81/HOK	重要文化財宝篋印塔(鶴の塔)修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編. -- 京都府教育委員会, 1983.	
198158347	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本願寺黒書院及伝廊修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編. -- 京都府教育庁文化財保護課, 1953.	
198158354	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本願寺本堂(阿弥陀堂)修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編. -- 京都府教育委員会, 1984.	
198158361	新館B1 A	521.81/MYO	重要文化財妙心寺小方丈修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課重要文化財妙心寺小方丈修理事務所編. -- 京都府教育庁文化財保護課, 1953.	
198158378	新館B1 A	521.81/MYO	重要文化財妙心寺大方丈修理工事報告書. -- 京都府教育庁文化財保護課, 1959.	
198158385	新館B1 A	521.81/MYO	重要文化財妙法院玄関修理工事報告書 / 京都府教育委員会編. -- 京都府教育委員会, 1963.	
198158392	新館B1 A	521.81/MYO	重要文化財妙法院大書院修理工事報告書 / 重要文化財妙法院大書院修理事務所編. -- 京都府教育庁文化財保護課重要文化財妙法院大書院修理事務所, 1953.	
198158408	新館B1 A	521.81/RYU	重要文化財龍源院本堂・附玄関・表門修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編. -- 京都府教育委員会, 1966.	
198158415	新館B1 A	521.81/ENJ	重要文化財縁城寺宝篋印塔修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編. -- 京都府教育委員会, 1982.	
198158422	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財勸修寺書院修理工事報告書. -- 京都府教育庁文化財保護課重要文化財勸修寺書院修理事務所, 1953.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198158439	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財曼殊院書院修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課重要文化財曼殊院書院修理事務所編。-- 京都府教育庁文化財保護課, 1953.	
198158446	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財曼殊院本堂修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編。-- 京都府教育庁文化財保護課, 1962.	
198158453	新館B1 A	521.81/JUK	重要文化財聚光院茶室修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1977.	
198158460	新館B1 A	521.81/JUK	重要文化財聚光院本堂附玄閣修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1980.	
198158477	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財萬福寺齋堂修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- [京都府教育委員会], 1989.	
198158484	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財萬福寺西方丈修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- 京都府教育委員会, 1983.	
198158491	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財万福寺大雄宝殿・禅堂修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。-- 京都府教育庁指導部文化財保護課, 1970.	
198158507	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財萬福寺天王殿修理工事報告書 / 京都府教育庁指導部文化財保護課編。-- [京都府教育委員会], 1986.	
198158514	新館B1 A	521.81/SAN	国宝・重要文化財三宝院殿堂修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。-- 京都府教育庁指導部文化財保護課, 1970.	
198158521	新館B1 A	521.81/KOK	国宝建造物高臺寺表門修理工事報告書。-- 京都府教育委員会事務局管理部国宝保存課国宝高台寺表門修理事務所, 1950.	
198158538	新館B1 A	521.81/KOK	国宝清水寺本堂修理工事報告書 / 京都府教育庁文化財保護課編。-- 京都府教育庁文化財保護課, 1967.	
198158545	新館B1 A	521.81/KOK	国宝大仙院本堂附玄閣修理工事報告書 / 京都府教育委員会編。-- 京都府教育庁文化財保護課, 1961.	
198158552	新館B1 A	521.81/SAI	再建金閣 / 鹿苑寺編。-- 鹿苑寺, 1955.	
198158569	新館B1 A	521.81/JIN	神護寺国宝重要文化財防災施設工事報告書。-- 神護寺, 1964.	
198158576	新館B1 A	521.86/OKU	重要文化財奥家住宅修理工事報告書; 昭和46年。-- 重要文化財奥家住宅保存修理委員会, 1971.	
198158583	新館B1 A	521.86/OKU	重要文化財奥田家住宅米蔵・納屋・表門附塀修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 奥田邸保存会, 1980.	
198158590	新館B1 A	521.81/KAI	重要文化財海會寺本堂庫裏及び門廊修理工事報告書 / 重要文化財海會寺本堂・庫裏及び門廊修理委員会編。-- 重要文化財海會寺本堂・庫裏及び門廊修理委員会, 1968.	
198158606	新館B1 A	521.81/FUJ	重要文化財葛井寺四脚門修理工事報告書。-- 重要文化財葛井寺四脚門修理委員会, 1965.	
198158613	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧杉山家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 富田林市, 1987.	
198158620	新館B1 A	521.81/KON	重要文化財金剛寺腹巻類修理報告書。-- 天野山金剛寺, 1969.	
198158637	新館B1 A	521.86/FUR	重要文化財降井家書院 / 大阪府教育委員会編。-- 大阪府教育委員会, 1956.	
198158644	新館B1 A	521.86/TAK	重要文化財高林家住宅土塀保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 高林胖, 1987.	
198158651	新館B1 A	521.86/SAK	重要文化財左近家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財左近家住宅修理委員会, 1982.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198158668	新館B1 A	521.86/NAK	重要文化財中家住宅修理工事報告書。-- 重要文化財中家住宅修理委員会, 1968.	
198158675	新館B1 A	521.86/YAM	重要文化財山添家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 山添家住宅保存修理委員会, 1973.	
198158682	新館B1 A	521.86/YAM	重要文化財山本家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財山本家住宅修理委員会, 1975.	
198158699	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財四天王寺元三大師堂修理工事報告書 / 四天王寺元三大師堂修理委員会編。-- 四天王寺元三大師堂修理委員会, 1963.	
198158705	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財四天王寺六時堂修理工事報告書 / 四天王寺六時堂修理委員会編。-- 四天王寺六時堂修理委員会, 1962.	
198158712	新館B1 A	521.86/YOS	重要文化財住宅吉村家修理報告書 / 吉村家修理事務所編。-- 大阪府教育委員会, 1953.	
198158729	新館B1 A	521.81/MIN	重要文化財水無瀬神宮茶室修理工事報告書 / 重要文化財水無瀬神宮茶室修理委員会編。-- 大阪府, 1964.	
198158736	新館B1 A	521.81/TSU	重要文化財積川神社本殿修理工事報告書。-- 大阪府教育委員会, 1957.	
198158743	新館B1 A	521.81/IZU	重要文化財泉穴師神社々殿修理工事報告書。-- 大阪府教育委員会, 1958.	
198158750	新館B1 A	521.81/TAJ	重要文化財多治速比賣神社本殿修理報告書 / 大阪府教育委員会編。-- 大阪府教育委員会, 1956.	
198158767	新館B1 A	521.81/DAI	重要文化財大威徳寺多宝塔修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財大威徳寺多宝塔修理委員会, 1975.	
198158774	新館B1 A	521.82/OSA	重要文化財大阪城一番櫓修理工事報告書 / 大阪市。-- 大阪市, 1965.	
198158781	新館B1 A	521.82/OSA	重要文化財大阪城大手門・同南方塀・同北方塀・多聞櫓北方塀・多聞櫓・金明水井戸屋形・桜門・同左右塀工事報告書 / 大阪市 [編]。-- 大阪市, 1969。-- (重要文化財大阪城工事報告書; 第4輯).	
198158798	新館B1 A	521.82/OSA	重要文化財大阪城千貫櫓・焰硝蔵・金蔵(附乾櫓)修理工事報告書。-- 大阪市, 1961.	
198158804	新館B1 A	521.81/KYU	重要文化財久安寺楼門修理工事報告書。-- 大阪府教育委員会, 1960.	
198158811	新館B1 A	521.82/OSA	重要文化財建造物大阪城六番櫓修理工事報告書。-- 大阪市, 1966.	
198158828	新館B1 A	521.81/NAG	重要文化財長野神社本殿修理報告書 / 長野神社本殿修理事務所編。-- 大阪府教育委員会, 1953.	
198158835	新館B1 A	521.81/FUM	重要文化財普門寺方丈修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 普門寺, 1984.	
198158842	新館B1 A	521.81/HOD	重要文化財法道寺食堂・多宝塔修理工事報告書。-- 重要文化財法道寺食堂及び多宝塔修理委員会, 1970.	
198158859	新館B1 A	521.86/KIT	重要文化財北田家住宅主屋・表門・乾蔵・北蔵・土塀(含裏門)・撥木納屋修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 北田騰造, 1988.	
198158866	新館B1 A	521.81/MAN	重要文化財摩尼院書院修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財摩尼院書院修理委員会, 1972.	
198158873	新館B1 A	521.81/RAI	重要文化財来迎寺本堂修理工事報告書。-- 重要文化財来迎寺本堂修理委員会, 1960.	
198158880	新館B1 A	521.81/RYU	重要文化財龍泉寺仁王門修理工事報告書。-- 重要文化財龍泉寺仁王門修理委員会, 1965.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198158897	新館B1 A	521.81/KOK	國寶聖神社本殿修理工事報告 / 國寶聖神社本殿修理事務所編纂. -- [國寶聖神社本殿修理事務所], 1938.	
198158903	新館B1 A	521.81/KAT	大阪府指定文化財片埜神社東門修理工事報告書 / 片埜神社編. -- 片埜神社, 1975.	
198158910	新館B1 A	521.81/YAC	大阪府指定文化財野中寺僧房・客殿・食堂修理工事報告書 / 野中寺編. -- 野中寺, 1976.	
198158927	新館B1 A	521.81/KOK	国宝鶴林寺本堂修理(屋根葺替)工事報告書. -- 鶴林寺本堂修理委員会, 1969.	
198158934	新館B1 A	521.81/ENG	重要文化財円教寺金剛堂修理工事報告書 / 重要文化財円教寺金剛堂修理事務所編. -- 重要文化財円教寺金剛堂修理委員会, 1959.	
198158941	新館B1 A	521.81/ENG	重要文化財円教寺寿量院修理工事報告書. -- 重要文化財円教寺寿量院修理委員会, 1967.	
198158958	新館B1 A	521.81/ONS	重要文化財温泉寺本堂修理工事報告書. -- 重要文化財温泉寺本堂修理委員会, 1970.	
198158965	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財歡喜院聖天堂修理工事報告書. -- 重要文化財歡喜院聖天堂修理委員会, 1970.	
198158972	新館B1 A	521.81/KUK	重要文化財久久比神社本殿修理工事報告書. -- 重要文化財久久比神社本殿修理委員会, 1972.	
198158989	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧トーマス住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 神戸市, 1985.	
198158996	新館B1 A	521.86/FUR	重要文化財古井家住宅修理工事報告書 / 重要文化財古井家住宅(千年家)保存修理委員会編. -- 重要文化財古井家住宅(千年家)保存修理委員会, 1971.	
198159009	新館B1 A	521.81/TOG	重要文化財戸隠神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財戸隠神社本殿修理委員会, 1989.	
198159016	新館B1 A	521.81/MIK	重要文化財御形神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財御形神社本殿修理委員会, 1972.	
198159023	新館B1 A	521.81/HIR	重要文化財広峯神社本殿並に拝殿修理工事総合報告書. -- 重要文化財広峯神社社殿修理委員会, 1968.	
198159030	新館B1 A	521.81/NYA	重要文化財若王子神社本殿修理工事報告書 / 重要文化財若王子神社本殿保存修理委員会編. -- 若王子神社, 1964.	
198159047	新館B1 A	521.81/SAG	重要文化財酒見寺多宝塔修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 酒見寺, 1978.	
198159054	新館B1 A	521.81/SAK	重要文化財酒垂神社本殿修理工事報告書. -- 重要文化財酒垂神社本殿修理委員会, 1969.	
198159061	新館B1 A	521.81/SUM	重要文化財住吉神社本殿修理工事報告書. -- 重要文化財住吉神社本殿修理委員会, 1970.	
198159078	新館B1 A	521.81/SUM	重要文化財住吉神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財住吉神社本殿保存修理委員会, 1973.	
198159085	新館B1 A	521.81/SHO	重要文化財書写山円教寺防災施設工事報告書 / 円教寺防災施設施工委員会編. -- 円教寺防災施設工事報告書, 1977.	
198159092	新館B1 A	521.81/NIS	重要文化財西宮神社大練塀保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 西宮神社, 1988.	
198159108	新館B1 A	521.81/SHA	重要文化財石峯寺三重塔修理報告書. -- 重要文化財石峯寺三重塔修理委員会, 1955.	
198159115	新館B1 A	521.81/SEK	重要文化財石峯寺薬師堂修理工事報告書. -- 重要文化財石峯寺薬師堂修理委員会, 1968.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198159122	新館B1 A	521.81/FUN	重要文化財船屋形修理工事報告書 / 建築研究協会編. -- 神戸市, 1980.	
198159139	新館B1 A	521.81/DAI	重要文化財大國寺本堂修理工事報告書. -- 重要文化財大國寺本堂修理委員会, 1966.	
198159146	新館B1 A	521.81/CHO	重要文化財朝光寺鐘樓修理工事報告書. -- 重要文化財朝光寺修理委員会, 1956.	
198159153	新館B1 A	521.81/CHO	重要文化財長遠寺本堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財長遠寺本堂修理委員会, 1983.	
198159160	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天満神社本殿修理工事報告書 / 重要文化財天満神社本殿修理委員会編. -- 重要文化財天満神社本殿修理委員会 1966, 1966.	
198159177	新館B1 A	521.81/TOK	重要文化財東光寺本堂修理工事報告書. -- 重要文化財東光寺本堂修理委員会, 1970.	
198159184	新館B1 A	521.81/HIJ	重要文化財日出神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財日出神社本殿保存修理委員会, 1974.	
198159191	新館B1 A	521.81/NYO	重要文化財如意寺阿弥陀堂・文殊堂・三重塔・修理工事報告書. -- 重要文化財如意寺阿弥陀堂文殊堂三重塔修理委員会, 1960.	
198159207	新館B1 A	521.81/HAC	重要文化財八幡神社本殿及び拝殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財八幡神社本殿及び拝殿保存修理委員会, 1976.	
198159214	新館B1 A	521.81/FUK	重要文化財福祥寺本堂内宮殿及仏壇保存修理工事報告書. -- 重要文化財福祥寺本堂内宮殿及仏壇保存修理委員会, 1971.	
198159221	新館B1 A	521.81/TOY	重要文化財豊歳神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 豊歳神社, 1987.	
198159238	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本興寺開山堂修理工事報告書. -- 重要文化財本興寺開山堂修理委員会, 1963.	
198159245	新館B1 A	521.82/AKA	重要文化財明石城「巽櫓」「坤櫓」修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 兵庫県, 1982.	
198159252	新館B1 A	521.86/TOM	重要文化財友井家住宅保存修理(移築)工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 山南町, 1977.	
198159269	新館B1 A	521.81/ENG	重要文化財円教寺食堂護法堂修理工事報告書. -- 重要文化財円教寺食堂・護法堂修理委員会, 1963.	
198159276	新館B1 A	521.81/MIR	重要文化財弥勒寺本堂修理工事報告書. -- 重要文化財弥勒寺本堂修理委員会, 1956.	
198159283	新館B1 A	521.82/HIM/1	西の丸及び本丸北方諸櫓並びにいろ・は・にの各門等修理工事報告 / 文化財保護委員会編; 本文, 附図. -- 文化財保護委員会, 1964. -- (国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書 / 文化財保護委員会編; 1).	本文
198159290	新館B1 A	521.82/HIM/1	西の丸及び本丸北方諸櫓並びにいろ・は・にの各門等修理工事報告 / 文化財保護委員会編; 本文, 附図. -- 文化財保護委員会, 1964. -- (国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書 / 文化財保護委員会編; 1).	附図
198159306	新館B1 A	521.82/HIM/2	菱の門及び二の丸諸櫓・門等修理工事報告 / 文化財保護委員会編; 本文, 附図. -- 文化財保護委員会, 1964. -- (国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書 / 文化財保護委員会編; 2).	本文
198159313	新館B1 A	521.82/HIM/2	菱の門及び二の丸諸櫓・門等修理工事報告 / 文化財保護委員会編; 本文, 附図. -- 文化財保護委員会, 1964. -- (国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書 / 文化財保護委員会編; 2).	附図

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198159320	新館B1 A	521.82/HIM/3	天守及びその周辺の諸櫓・門等修理工事報告 / 文化財保護委員会編; 本文, 附図上, 附図下. -- 文化財保護委員会, 1965. -- (国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書 / 文化財保護委員会編; 3).	本文
198159337	新館B1 A	521.81/HIM/3	天守及びその周辺の諸櫓・門等修理工事報告 / 文化財保護委員会編; 本文, 附図上, 附図下. -- 文化財保護委員会, 1965. -- (国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書 / 文化財保護委員会編; 3).	附図上
198159344	新館B1 A	521.82/HIM/3	天守及びその周辺の諸櫓・門等修理工事報告 / 文化財保護委員会編; 本文, 附図上, 附図下. -- 文化財保護委員会, 1965. -- (国宝重要文化財姫路城保存修理工事報告書 / 文化財保護委員会編; 3).	附図下
198159351	新館B1 A	521.81/KOK	國寶建造物中島神社本殿維持修理報告書 / 國寶中島神社本殿修理事務所編纂. -- [國寶建造物中島神社本殿修理事務所], 1941.	
198159368	新館B1 A	521.81/ENG	重要文化財圓教寺大講堂修理工事報告書 / 重要文化財円教寺大講堂修理工事委員会編. -- 重要文化財円教寺大講堂修理工事事務所, 1956.	
198159375	新館B1 A	521.81/JOD	浄土寺国宝重要文化財防災施設工事報告書. -- 極楽山浄土寺, 1966.	
198159382	新館B1 A	521.81/KOK	国宝元興寺極楽坊五重小塔修理工事報告書. -- 奈良県文化財保存事務所, 1968.	
198159399	新館B1 A	521.81/ANR	重要文化財安楽寺塔婆修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1990.	
198159405	新館B1 A	521.81/IZA	重要文化財伊弉册命神社本殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1971.	
198159412	新館B1 A	521.81/UNA	重要文化財宇奈多理座高御魂神社本殿修理工事報告書. -- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1960.	
198159429	新館B1 A	521.81/OMI	重要文化財於美阿志神社石塔婆修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1970.	
198159436	新館B1 A	521.81/OKA	重要文化財岡寺書院修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1989.	
198159443	新館B1 A	521.81/OKA	重要文化財岡寺仁王門修理工事報告書. -- 奈良県文化財保存事務所, 1969.	
198159450	新館B1 A	521.86/OTO	重要文化財音村家住宅修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1981.	
198159467	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財檀原神宮本殿・旧織田屋形修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1978.	
198159474	新館B1 A	521.81/YOS	重要文化財吉水神社書院修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1972.	
198159481	新館B1 A	521.81/YOS	重要文化財吉野水分神社拝殿幣殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1976.	
198159498	新館B1 A	521.81/YOS	重要文化財吉野水分神社楼門・廻廊修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1987.	
198159504	新館B1 A	521.81/GYU	重要文化財牛皮華鬘残闕修理報告書 / 唐招提寺編. -- 唐招提寺, 1964.	
198159511	新館B1 A	521.86/KAT	重要文化財片岡家住宅修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1966.	
198159528	新館B1 A	521.81/KOF	重要文化財興福寺大湯屋・国宝同北円堂修理工事報告書. -- 奈良県文化財保存事務所, 1966.	
198159535	新館B1 A	521.81/TAK	重要文化財高嶋神社本殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1979.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198159542	新館B1 A	521.86/TAK	重要文化財高木家住宅修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1979.	
198159559	新館B1 A	521.86/IMA	重要文化財今西家住宅修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1962.	
198159566	新館B1 A	521.86/SAS	重要文化財笹岡家住宅修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1971.	
198159573	新館B1 A	521.81/JIK	重要文化財慈光院茶室及び書院修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1964.	
198159580	新館B1 A	521.81/MUR	重要文化財室生寺御影堂修理工事報告書 / 奈良県教育委員会事務局奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1976.	
198159597	新館B1 A	521.81/JUR	重要文化財十六所神社社殿修理工事報告書。 -- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1953.	
198159603	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財春日大社一の鳥居他一棟災害復旧工事報告書 / 奈良県教育委員会事務局文化財保存課編。 -- 春日大社, 1962.	
198159610	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財春日大社撰社若宮神社本殿修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1964.	
198159627	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財春日大社本社板蔵他二棟修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1972.	
198159634	新館B1 A	521.81/KAS	重要文化財春日大社本社・宝庫・車舎・着到殿修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1966.	
198159641	新館B1 A	521.81/KOI	重要文化財小泉神社本殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1978.	
198159658	新館B1 A	521.81/UED	重要文化財上田家住宅修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1982.	
198159665	新館B1 A	521.81/ZUI	重要文化財瑞花院本堂修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1974.	
198159672	新館B1 A	521.81/SHO	重要文化財正暦寺福寿院客殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1978.	
198159689	新館B1 A	521.81/SAI	重要文化財西園院客殿他二棟修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1970.	
198159696	新館B1 A	521.86/NIS	重要文化財西田家住宅修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1991.	
198159702	新館B1 A	521.81/OMI	重要文化財大神神社拝殿及び三ツ鳥居修理工事報告書 / 奈良県教育委員会事務局文化財保存課編。 -- 奈良県教育委員会事務局文化財保存課, 1960.	
198159719	新館B1 A	521.81/DAN	重要文化財談山神社権殿修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1964.	
198159726	新館B1 A	521.81/DAN	重要文化財談山神社神廟拝所・撰社東殿・閼伽井屋・楼門・拝殿・東透廊・西透廊修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1980.	
198159733	新館B1 A	521.81/DAN	重要文化財談山神社塔婆(十三重塔)修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1966.	
198159740	新館B1 A	521.86/NAK	重要文化財中家住宅修理工事報告書 / 奈良県教育委員会事務局奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1975.	
198159757	新館B1 A	521.86/NAK	重要文化財中村家住宅修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1974.	
198159764	新館B1 A	521.81/CHO	重要文化財長岳寺旧地藏院・楼門修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1969.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198159771	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天神社本殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1976.	
198159788	新館B1 A	521.81/SON	重要文化財添御県坐神社本殿修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1966.	
198159795	新館B1 A	521.81/DEN	重要文化財伝香寺本堂修理工事報告書。 -- 奈良県教育委員会事務局奈良県文化財保存事務所, 1962.	
198159801	新館B1 A	521.81/TOD	重要文化財東大寺勸進所経庫修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1983.	
198159818	新館B1 A	521.81/TOD	重要文化財東大寺三昧堂修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1969.	
198159825	新館B1 A	521.81/TOD	重要文化財東大寺二月堂仏餉屋修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1984.	
198159832	新館B1 A	521.81/TOD	重要文化財東大寺法華堂経庫修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1964.	
198159849	新館B1 A	521.81/TOM	重要文化財当麻寺薬師堂修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1978.	
198159856	新館B1 A	521.81/MIN	重要文化財南法華寺礼堂修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1965.	
198159863	新館B1 A	521.81/YAS	重要文化財八阪神社本殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1969.	
198159870	新館B1 A	521.81/HAC	重要文化財八幡神社本殿(勢野)修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1976.	
198159887	新館B1 A	521.81/HAN	重要文化財般若寺経蔵修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1973.	
198159894	新館B1 A	521.81/HAN	重要文化財般若寺塔婆修理工事報告書 / 奈良県教育委員会編著。 -- 奈良県教育委員会事務局奈良県文化財保存事務所, 1965, 1966.	
198159900	新館B1 A	521.81/FUD	重要文化財不動院本堂修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1967.	
198159917	新館B1 A	521.81/FUK	重要文化財富貴寺本堂修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1965.	
198159924	新館B1 A	521.81/FUK	重要文化財福智院本堂修理工事報告書 / 奈良県教育委員会文化財保存課編。 -- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1956.	
198159931	新館B1 A	521.81/HOJ	重要文化財宝珠院本堂他一棟修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1971.	
198159948	新館B1 A	521.81/HOD	重要文化財宝幢寺本堂修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1988.	
198159955	新館B1 A	521.81/HOK	重要文化財法華寺本堂南門鐘楼修理工事報告書 / 奈良県教育委員会文化財保存課編。 -- 奈良県教育委員会, 1956.	
198159962	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺妻室修理報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1963.	
198159979	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺上御堂修理工事報告書 / 奈良県教育委員会事務局奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1979.	
198159986	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺新堂修理工事報告。 -- 法隆寺国宝保存事業部, 1956。 -- (法隆寺国宝保存工事報告書; 第15冊).	
198159993	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺西院大垣(東面・南面西方・西面)修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。 -- 奈良県教育委員会, 1980.	
198160005	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺西院大垣南面(南大門東方)修理工事報告書。 -- 奈良県文化財保存事務所, 1974.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198160012	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺大湯屋・大湯屋表門・西南隅子院築垣修理工事報告書。-- 奈良県文化財保存事務所, 1974.	
198160029	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺東室修理工事報告書。-- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1961.	
198160036	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財法隆寺北室院太子殿他三棟修理工事報告書。-- 奈良県文化財保存事務所, 1968.	
198160043	新館B1 A	521.86/TOY	重要文化財豊田家住宅修理工事報告書 / 奈良県教育委員会事務局奈良県文化財保存事務所編。-- 奈良県教育委員会, 1976.	
198160050	新館B1 A	521.81/HOK	重要文化財鳳閣寺廟塔修理工事報告書 / 奈良県教育委員会文化財保存課編。-- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1956.	
198160067	新館B1 A	521.81/YAG	重要文化財夜支布山口神社摂社立磐神社本殿修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。-- 奈良県教育委員会, 1970.	
198160074	新館B1 A	521.81/RIT	重要文化財律学院本堂修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。-- 奈良県教育委員会, 1978.	
198160081	新館B1 A	521.86/KYU	奈良県指定文化財旧鹿沼家住宅移築修理工事報告書 / 奈良県立民俗博物館編。-- 奈良県, 1984.	
198160098	新館B1 A	521.81/MAT	重要文化財松尾寺本堂修理工事報告書 / 奈良県教育委員会文化財保存課編。-- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1955.	
198160104	新館B1 A	521.81/KOF	興福寺防災施設工事・発掘調査報告書。-- 興福寺, 1978.	
198160111	新館B1 A	521.81/GAN	元興寺極楽坊本堂・禅室及び東門修理工事報告書 / 奈良県教育委員会文化財保存課編。-- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1957.	
198160128	新館B1 A	521.81/HOR/6	国宝建造物法隆寺大講堂修理工事報告 / 法隆寺国宝保存事業部編; [本文], 附図。-- 法隆寺国宝保存事業部, 1941。-- (法隆寺国宝保存工事報告書; 第6冊).	[本文]
198160135	新館B1 A	521.81/HOR/6	国宝建造物法隆寺大講堂修理工事報告 / 法隆寺国宝保存事業部編; [本文], 附図。-- 法隆寺国宝保存事業部, 1941。-- (法隆寺国宝保存工事報告書; 第6冊).	附図
198160142	新館B1 A	521.81/KOK	国宝秋篠寺本堂修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。-- 奈良県教育委員会, 1969.	
198160159	新館B1 A	521.81/KOK	国宝春日大社本社本殿四棟外九棟(中門・東御廊・西及び北御廊・捻廊・幣殿・直会殿・移殿・摂社若宮神社拜舎・細殿及び神楽殿)修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。-- 奈良県教育委員会, 1977.	
198160166	新館B1 A	521.81/KOK	国宝石上神宮拜殿重要文化財同楼門修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。-- 奈良県教育委員会, 1987.	
198160173	新館B1 A	521.81/KOK	国宝唐招提寺講堂他二棟修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編。-- 奈良県教育委員会, 1972.	
198160180	新館B1 A	521.81/KOK	國寶唐招提寺禮堂修理工事報告書 / 國寶唐招提寺禮堂修理事務所編。-- [國寶唐招提寺禮堂修理事務所], 1941.	
198160197	新館B1 A	521.81/KOK	国宝東大寺金堂(大仏殿)修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編; [本文], 図面, 写真。-- 東大寺大仏殿昭和大修理修理委員会, 1980.	[本文]
198160203	新館B1 A	521.81/KOK	国宝東大寺金堂(大仏殿)修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編; [本文], 図面, 写真。-- 東大寺大仏殿昭和大修理修理委員会, 1980.	図面

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198160210	新館B1 A	521.81/KOK	国宝東大寺金堂(大仏殿)修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編; [本文], 図面, 写真. -- 東大寺大仏殿昭和大修理修理委員会, 1980.	写真
198160227	新館B1 A	521.81/KOK	国宝東大寺鐘楼修理工事報告書. -- 奈良県文化財保存事務所, 1967.	
198160234	新館B1 A	521.81/KOK	国宝東大寺本坊経庫修理工事報告書 / 奈良県文化財保存事務所編. -- 奈良県教育委員会, 1983.	
198160241	新館B1 A	521.81/KOK/1	国宝当麻寺本堂修理工事報告書; [本編], 附図 1, 附図 2. -- 奈良県教育委員会事務局文化財保存課, 1960.	[本編]
198160258	新館B1 A	521.81/KOK/2	国宝当麻寺本堂修理工事報告書; [本編], 附図 1, 附図 2. -- 奈良県教育委員会事務局文化財保存課, 1960.	附図 1
198160265	新館B1 A	521.81/KOK/3	国宝当麻寺本堂修理工事報告書; [本編], 附図 1, 附図 2. -- 奈良県教育委員会事務局文化財保存課, 1960.	附図 2
198160272	新館B1 A	521.81/SHI	史跡春日大社境内地実態調査報告及び修景整備基本構想策定報告書 / 春日顕彰会編. -- 春日顕彰会, 1990.	
198160289	新館B1 A	521.81/TAM	手向山神社宝庫・境内社住吉神社本殿修理報告書. -- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1958.	
198160296	新館B1 A	521.81/JUR	十輪院本堂及び南門修理工事報告書 / 奈良県教育委員会文化財保存課編. -- 奈良県教育委員会文化財保存課, 1956.	
198160302	新館B1 A	521.81/TOS	唐招提寺宝蔵及び経蔵修理工事報告書 / 奈良県教育委員会文化財保存課編. -- 奈良県教育委員会事務局文化財保存課, 1962.	
198160319	新館B1 A	521.81/NAM	南明寺國寶建造物本堂修理工事報告書. -- 南明寺國寶建造物本堂修理事務所, 1937.	
198160326	新館B1 A	521.81/YAK	薬師寺東塔に関する調査報告書 / 浅野清著. -- 薬師寺, 1981.	
198160333	新館B1 A	521.81/KOK	國寶大傳法院多寶塔修理工事報告書 / 和歌山県國寶大傳法院多寶塔修理委員部出張所編纂. -- 國寶大傳法院多寶塔修理委員部出張所, 1940.	
198160340	新館B1 A	521.81/KAD	重要文化財加太春日神社本殿修理工事報告書. -- 和歌山県文化財研究会, 1975.	
198160357	新館B1 A	521.81/KIC	重要文化財吉祥寺薬師堂修理工事報告書 / 和歌山県文化財研究会編. -- 吉祥寺, 1984.	
198160364	新館B1 A	521.81/KON	重要文化財金剛三昧院客殿及び台所・四所明神社本殿・多宝塔修理工事報告書. -- 高野山文化財保存会, 1969.	
198160371	新館B1 A	521.81/KON	重要文化財金剛峯寺奥院経蔵修理工事報告書 / 和歌山県文化財研究会編. -- 高野山文化財保存会, 1978.	
198160388	新館B1 A	521.81/KON	重要文化財金剛峯寺徳川家霊台家康霊屋・秀忠霊屋修理工事報告書 / 財団法人高野山文化財保存会編. -- 高野山文化財保存会, 1962.	
198160395	新館B1 A	521.81/GOK	重要文化財護国院多宝塔修理工事報告書. -- 重要文化財護国院多宝塔修理委員会, 1951.	
198160401	新館B1 A	521.81/GOK	重要文化財護国院楼門修理工事報告書 / 重要文化財護国院楼門修理委員会編. -- 和歌山県, 1966.	
198160418	新館B1 A	521.81/MAT	重要文化財松平秀康及び同母霊屋修理工事報告書. -- 高野山文化財保存会, 1967.	
198160425	新館B1 A	521.81/TEN	重要文化財天満神社本殿・楼門・末社修理工事報告書 / 和歌山県文化財研究会編. -- 天満神社, 1977.	
198160432	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財東照宮東西瑞垣・唐門・楼門・東西廻廊修理工事報告書 / 「和歌山」東照宮修理委員会編. -- 和歌山県, 1970.	
198160449	新館B1 A	521.81/DOJ	重要文化財道成寺楼門修理工事報告書. -- 重要文化財道成寺楼門修理委員会, 1963.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198160456	新館B1 A	521.81/NAC	重要文化財那智山青岸渡寺本堂・宝篋印塔修理工事報告書 / 和歌山県文化財センター編。 -- 那智山青岸渡寺, 1987.	
198160463	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財白岩丹生神社本殿修理工事報告書。 -- 重要文化財白岩丹生神社本殿修理委員会, 1959.	
198160470	新館B1 A	521.81/HAC	重要文化財八幡神社本殿修理工事報告書 / 重要文化財八幡神社本殿修理委員会編。 -- 重要文化財八幡神社本殿修理委員会, 1961.	
198160487	新館B1 A	521.81/HOR	重要文化財宝来山神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財宝来山神社修理委員会, 1972.	
198160494	新館B1 A	521.81/HOO	重要文化財法音寺本堂修理工事報告書。 -- 重要文化財法音寺本堂修理委員会, 1970.	
198160500	新館B1 A	521.81/HOZ	重要文化財法蔵寺鐘楼修理工事報告書。 -- 重要文化財法蔵寺鐘楼修理委員会, 1964.	
198160517	新館B1 A	521.81/NOG	重要文化財野上八幡神社本殿外四棟修理工事報告書。 -- 重要文化財野上八幡神社本殿外四棟修理委員会, 1960.	
198160524	新館B1 A	521.86/SUZ	重要文化財鈴木家住宅修理工事報告書 / 和歌山県文化財研究会編。 -- 鈴木芳蔵, 1982.	
198160531	新館B1 A	521.82/WAK	重要文化財和歌山城岡口門(附土塀)修理工事報告書。 -- 和歌山市, 1960.	
198160548	新館B1 A	521.81/NEG	岩出町指定文化財根来寺大門修理工事報告書 / 和歌山県文化財研究会編。 -- 新義真言宗総本山一乗山院根来寺, 1985.	
198160555	新館B1 A	521.81/KOY	高野山大宝蔵宝物収蔵庫建設工事報告書 / 総本山金剛峰寺編。 -- 総本山金剛峯寺, 1961.	
198160562	新館B1 A	521.81/KOK	国宝長保寺本堂修理工事報告書 / 和歌山県文化財研究会編。 -- 長保寺, 1972.	
198160579	新館B1 A	521.81/JUS	重要文化財十三神社本殿他二棟修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財十三神社本殿他二棟修理委員会, 1972.	
198160586	新館B1 A	521.81/FUD	重要文化財不動院岩屋堂修理工事報告書 / 不動院岩屋堂修理委員会編。 -- 彰国社(印刷者), 1957.	
198160593	新館B1 A	521.86/YAB	重要文化財矢部家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 八東町, 1977.	
198160609	新館B1 A	521.81/KAM	重要文化財神魂神社末社貴布称・稻荷両神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 神魂神社, 1977.	
198160616	新館B1 A	521.86/DOM	重要文化財道面家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 六日市町, 1976.	
198160623	新館B1 A	521.86/KOB	重要文化財木幡家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 木幡家住宅保存修理委員会, 1978.	
198160630	新館B1 A	521.86/TOS	重要文化財豊島家住宅(愛媛県松山市井門町)修理工事報告書: 表門・長屋門・長屋(馬屋)・米倉・衣装倉・中倉・附塀四棟 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財豊島家住宅修理委員会, 1979.	
198160647	新館B1 A	521.82/MAT	重要文化財松江城天守修理工事報告書 / 松江城天守修理事務所編。 -- 松江城天守修理事務所, 1955.	
198160654	新館B1 A	521.81/KOK	國寶興隆寺本堂修理工事報告書 / 國寶興隆寺本堂修理事務所編。 -- [國寶興隆寺本堂修理事務所], 1938.	
198160661	新館B1 A	521.81/IZU	出雲大社国宝防災施設工事報告書。 -- 出雲大社, 1956.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198160678	新館B1 A	521.82/KOK	國寶松山城筒井門及同東續櫓・同西續櫓・隱門及同續櫓戸無門・乾門及同東續櫓修理工事報告書 / 松山城修理工事事務所編。 -- 松山城修理工事事務所, 1938.	
198160685	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧矢掛本陣石井家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財旧矢掛本陣石井家住宅修理委員会, 1991.	
198160692	新館B1 A	521.82/MAT	松山城原国宝筒井門・同東西続櫓復興工事・重要文化財隱門同続櫓・戸無門修理工事報告書 / 松山城修理委員会[編]。 -- 松山市, 1972.	
198160708	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧矢掛本陣石井家住宅裏門(長屋門)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財旧矢掛本陣石井家住宅裏門修理委員会, 1972.	
198160722	新館B1 A	521.81/TUZ	重要文化財鼓神社宝塔修理工事報告書。 -- 重要文化財鼓神社宝塔修理委員会, 1968.	
198160739	新館B1 A	521.82/MAT	松山城小天守・南隅櫓・北隅櫓・玄関・玄関櫓・十間廊下・多間櫓復興・筋鉄門内門修覆工事報告書。 -- 松山市, 1971.	
198160746	新館B1 A	521.81/GOR	重要文化財五流尊滝院宝塔修理工事報告書。 -- 重要文化財五流尊滝院宝塔修理委員会, 1971.	
198160753	新館B1 A	521.81/OYA	大山祇神社国宝重文収蔵庫新築並びに防災設備工事報告書。 -- 大山祇神社, 1964.	
198160760	新館B1 A	521.82/MAT	重要文化財松山城(高梁城)防災施設保存修理工事報告書。 -- 重要文化財松山城(高梁城)防災施設保存修理委員会, 1970.	
198160777	新館B1 A	521.86/SEK	重要文化財関川家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財関川家住宅修理委員会, 1978.	
198160784	新館B1 A	521.86/MOR	重要文化財森江家住宅移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 富村, 1976.	
198160791	新館B1 A	521.86/MAE	重要文化財前原家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財前原家住宅修理委員会, 1974.	
198160807	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧山内家下屋敷長屋保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 高知市, 1981.	
198160814	新館B1 A	521.81/OTA	重要文化財大滝山三重塔防災施設保存修理工事報告書。 -- 重要文化財大滝山三重塔防災施設工事委員会, 1972.	
198160821	新館B1 A	521.81/CHO	重要文化財長福寺三重塔修理工事報告書 / 岡山県教育委員会編。 -- 長福寺, 1982.	
198160838	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧立川番所書院保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 大豊町, 1983.	
198160845	新館B1 A	521.81/HEN	重要文化財遍照院三重塔修理工事報告書。 -- 重要文化財遍照院三重塔修理委員会, 1967.	
198160852	新館B1 A	521.81/HOF	重要文化財宝福寺三重塔修理工事報告書。 -- 重要文化財宝福寺三重塔修理委員会, 1969.	
198160869	新館B1 A	521.82/KOC/3	重要文化財高知城修理工事報告書; [第1期], 第2期, 第3期。 -- 高知県教育委員会, 1955.	第3期
198160876	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本山寺三重塔保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。 -- 重要文化財本山寺三重塔修理委員会, 1990.	
198160883	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本山寺本堂保存修理工事報告書。 -- 重要文化財本山寺本堂修理委員会, 1968.	
198160890	新館B1 A	521.82/KOC/2	重要文化財高知城修理工事報告書; [第1期], 第2期, 第3期。 -- 高知県教育委員会, 1955.	第2期

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198160906	新館B1 A	521.86/YAM	重要文化財山中家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財山中家住宅修理委員会, 1976.	
198160913	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本蓮寺中門修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財本蓮寺中門修理委員会, 1976.	
198160920	新館B1 A	521.86/TAK	重要文化財竹内家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財竹内家住宅修理委員会, 1974.	
198160937	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本蓮寺番神堂修理工事報告書. -- 重要文化財本蓮寺番神堂修理委員会, 1964.	
198160944	新館B1 A	521.81/HON	重要文化財本蓮寺本堂修理工事報告書 / 重要文化財本蓮寺本堂修理委員会編. -- 重要文化財本蓮寺本堂修理委員会, 1958.	
198160951	新館B1 A	521.81/OTO	重要文化財鳴無神社本殿・幣殿・拝殿修理工事報告書. -- 重要文化財鳴無神社社殿修理委員会, 1957.	
198160968	新館B1 A	521.86/HAY	重要文化財林家住宅(衣装倉・米倉)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 林家住宅(衣装倉・米倉)修理委員会, 1980.	
198160975	新館B1 A	521.86/HAY	重要文化財林家住宅長屋門保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 林義典, 1986.	
198160982	新館B1 A	521.81/SHI	特別史蹟並びに重要文化財閑谷覺聖廟, 閑谷神社々殿及び石塀保存修理(第二期)工事報告書 / 岡山県教育委員会編. -- 岡山県教育委員会, 1962.	
198160999	新館B1 A	521.81/KOK	国宝明王院五重塔修理工事報告書 / 国宝明王院五重塔修理委員会編. -- 国宝明王院五重塔修理委員会, 1962.	
198161002	新館B1 A	521.81/KOM	重要文化財光明坊石塔修理工事報告書. -- 重要文化財光明坊十三重石塔修理委員会, 1968.	
198161019	新館B1 A	521.81/KOK	国宝明王院本堂修理工事報告書 / 国宝明王院本堂修理委員会編. -- 国宝明王院本堂修理委員会, 1964.	
198161026	新館B1 A	521.81/SOK	重要文化財宗光寺山門修理工事報告書. -- 重要文化財宗光寺山門修理委員会, 1970.	
198161033	新館B1 A	521.81/NUM	重要文化財沼名前神社能舞台修理工事報告書. -- 重要文化財沼名前神社修理委員会, 1959.	
198161040	新館B1 A	521.81/JOD	重要文化財浄土寺阿弥陀堂露滴庵及び中門修理工事報告書. -- 浄土寺阿弥陀堂露滴庵及中門修理委員会, 1970.	
198161057	新館B1 A	521.81/SAI	重要文化財西郷寺本堂および山門修理工事報告書. -- 重要文化財西郷寺本堂および山門修理委員会, 1965.	
198161064	新館B1 A	521.81/SAI	重要文化財西国寺金堂・三重塔修理工事報告書. -- 重要文化財西国寺金堂・三重塔修理委員会, 1967.	
198161071	新館B1 A	521.81/CHI	重要文化財竹林寺本堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財竹林寺本堂修理委員会, 1989.	
198161088	新館B1 A	521.81/FUD	重要文化財不動院鐘楼修理工事報告書. -- 重要文化財不動院鐘楼修理委員会, 1956.	
198161101	新館B1 A	521.81/FUD	重要文化財不動院楼門修理工事報告書 / 重要文化財不動院楼門修理委員会編. -- 重要文化財不動院楼門所有者不動院, 1964.	
198161118	新館B1 A	521.86/kih	重要文化財木原家住宅修理工事報告書. -- 高屋町, 1968.	
198161125	新館B1 A	521.81/TAT	重要文化財竜山八幡神社本殿修理工事報告書. -- 竜山八幡神社本殿修理委員会, 1965.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198161132	新館B1 A	521.86/HOR	重要文化財堀江家住宅修理工事報告書。-- 重要文化財堀江家住宅修理委員会, 1970.	
198161149	新館B1 A	521.81/KOK	国宝向上寺三重塔修理工事報告書。-- 国宝向上寺三重塔修理委員会, 1963.	
198161156	新館B1 A	521.81/ITS	厳島神社國寶並びに重要文化財建造物昭和修理綜合報告書: 自昭和23年度至同32年度 / 国宝厳島神社建造物修理委員会編。-- 国宝厳島神社建造物修理委員会, 1958.	
198161163	新館B1 A	521.81/ITS	警報装置、消化器具、防火水道; 防雷施設 / 国宝厳島神社建造物修理委員会。-- 国宝厳島神社建造物修理委員会, 1957。-- (厳島神社国宝並びに重要文化財防災施設工事報告書: 第1部, 第2部)。	
198161170	新館B1 A	521.86/KIK	重要文化財菊屋家住宅(主屋・本蔵・金蔵・米蔵・釜場・附土塀)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 菊屋嘉十郎, 1981.	
198161217	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧厚狭毛利家萩屋敷長屋保存修理工事報告書。-- 萩市, 1968.	
198161224	新館B1 A	521.86/KUM	重要文化財熊谷家住宅(主屋・宝蔵)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 熊谷美術館, 1980.	
198161231	新館B1 A	521.81/GET	重要文化財月輪寺薬師堂修理工事報告書 / 月輪寺薬師堂修理工事委員会編。-- 彰国社(印刷者), 1957.	
198161248	新館B1 A	521.81/FUR	重要文化財古熊神社拝殿保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 古熊神社, 1981.	
198161255	新館B1 A	521.86/KUC	重要文化財口羽家住宅(主屋・表門)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 口羽良通, 1979.	
198161262	新館B1 A	521.81/JON	重要文化財常念寺表門修理工事報告書。-- 重要文化財常念寺表門修理委員会, 1971.	
198161279	新館B1 A	521.86/HAY	重要文化財早川家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 長門市, 1983.	
198161286	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財洞春寺観音堂修理工事報告書 / 重要文化財洞春寺観音堂修理委員会編。-- 彰国社(印刷), 1951.	
198161293	新館B1 A	521.81/TOS	重要文化財洞春寺山門保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 洞春寺, 1987.	
198161309	新館B1 A	521.86/MEK	重要文化財目加田家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 岩国市, 1979.	
198161316	新館B1 A	521.8/SHI	史跡旧萩藩御船倉保存修理工事報告書。-- 萩市, 1972.	
198161323	新館B1 A	521.82/SHI	史跡萩城跡旧周布家長屋門保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会。-- 萩市, 1973.	
198161330	新館B1 A	521.8/SHI	史跡明倫館水練池及び有備館附明倫館碑保存修理工事報告書。-- 萩市, 1970.	
198161354	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧小采家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 東祖谷山村, 1983.	
198161361	新館B1 A	521.86/NAG	重要文化財長岡家住宅保存移築修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 脇町, 1979.	
198161385	新館B1 A	521.86/TAN	重要文化財田中家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財田中家住宅修理委員会, 1981.	
198161392	新館B1 A	521.81/YAS	重要文化財屋島寺本堂修理工事報告書。-- 重要文化財屋島寺本堂修理委員会, 1959.	
198161408	新館B1 A	521.81/KAN	重要文化財観音寺金堂修理工事報告書。-- 重要文化財観音寺金堂修理委員会, 1962.	
198161415	新館B1 A	521.82/MAR	重要文化財丸亀城大手一の門・大手二の門・附東西土塀修理工事報告書 / 丸亀市編。-- 丸亀市, 1963.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198161422	新館B1 A	521.81/KON	重要文化財金刀比羅宮奥書院修理工事報告書. -- 重要文化財金刀比羅宮奥書院修理委員会, 1960.	
198161439	新館B1 A	521.82/TAK	重要文化財高松城旧東之丸良櫓移築修理工事報告書. -- 高松市, 1967.	
198161446	新館B1 A	521.82/TAK	重要文化財高松城二之丸月見櫓・続櫓・渡櫓・水手御門修理工事報告書 / 重要文化財高松城修理工事事務所編. -- 高松市, 1957.	
198161453	新館B1 A	521.86/HOS	重要文化財細川家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財細川家住宅修理委員会, 1977.	
198161460	新館B1 A	521.86/OBI	重要文化財小比賀家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財小比賀家住宅修理委員会, 1977.	
198161477	新館B1 A	521.81/JOT	重要文化財常德寺円通殿修理工事報告書. -- 重要文化財常德寺円通殿修理委員会, 1964.	
198161484	新館B1 A	521.81/KOK	重要文化財白峯寺十三重塔修理工事報告書 / 白峯寺十三重塔修理委員会編. -- 白峯寺十三重塔修理委員会, 1963.	
198161507	新館B1 A	521.81/MOT	国宝本山寺本堂修理工事報告書. -- 本山寺本堂修理工事委員会, 1955.	
198161514	新館B1 A	521.8/SHI	史蹟塩飽勤番所跡修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 丸亀市, 1977.	
198161521	新館B1 A	521.81/HON	四国霊場第七拾番札所香川県指定有形文化財本山寺鎮守堂: 保存修理工事の記録 / 細見啓三編. -- 本山寺・本山寺奉賛会, 1992.	
198161538	新館B1 A	521.81/ISA	重要文化財伊佐爾波神社申殿及廊下・楼門廻廊・末社高良玉垂社本殿・末社常盤社新田霊社本殿修理工事報告書. -- 重要文化財伊佐爾波神社申殿外五棟委員会, 1970.	
198161545	新館B1 A	521.86/YAM	重要文化財山中家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 愛媛県上浮穴郡美川村, 1977.	
198161552	新館B1 A	521.82/MAT	重要文化財松山城乾櫓修理工事報告書. -- 松山市, 1964.	
198161569	新館B1 A	521.82/MAT	重要文化財松山城天守外十五棟修理工事報告書. -- 松山市, 1969.	
198161576	新館B1 A	521.81/SHO	重要文化財祥雲寺観音堂修理工事報告書. -- 重要文化財祥雲寺観音堂修理委員会, 1957.	
198161583	新館B1 A	521.81/JOD	重要文化財浄土寺本堂修理工事報告書. -- 重要文化財浄土寺本堂修理委員会, 1961.	
198161590	新館B1 A	521.86/MAN	重要文化財真鍋家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財真鍋家住宅修理委員会, 1979.	
198161606	新館B1 A	521.82/ISH	重要文化財石手寺護摩堂外二棟修理工事報告書 / 重要文化財石手寺護摩堂外二棟修理委員会編. -- 重要文化財石手寺護摩堂外二棟修理委員会, 1958.	
198161613	新館B1 A	521.81/ZEN	重要文化財善光寺薬師堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財善光寺薬師堂修理委員会, 1982.	
198161620	新館B1 A	521.81/TAI	重要文化財太山寺本堂修理工事報告書 / 愛媛県重要文化財太山寺本堂修理委員会. -- 太山寺本堂修理委員会, 1956.	
198161637	新館B1 A	521.81/OYA	重要文化財大山祇神社本殿及拝殿修理工事報告書. -- 重要文化財大山祇神社修理委員会, 1955.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198161644	新館B1 A	521.82/OZU	重要文化財大洲城三の丸南隅櫓修理工事報告書。-- 重要文化財大洲城三の丸南隅櫓修理委員会, 1965.	
198161651	新館B1 A	521.82/OZU	重要文化財大洲城芋綿櫓修理工事報告書。-- 大洲市教育委員会, 1959.	
198161668	新館B1 A	521.82/OZU	重要文化財大洲城台所櫓・高欄櫓修理工事総合報告書。-- 重要文化財大洲城台所櫓・高欄櫓修理委員会, 1970.	
198161675	新館B1 A	521.81/JOK	重要文化財定光寺観音堂修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財定光寺観音堂修理委員会, 1980.	
198161682	新館B1 A	521.86/WAT	重要文化財渡部家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 松山市教育委員会, 1976.	
198161699	新館B1 A	521.81/HOK	重要文化財宝篋印塔(今治市野間部落)修理並に環境整備工事報告書。-- 愛媛県今治市野間部落, 1973.	
198161705	新館B1 A	521.86/TOY	重要文化財豊島家住宅(主屋)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 松山市教育委員会, 1974.	
198161798	新館B1 A	521.81/FUW	重要文化財不破八幡宮本殿修理工事報告書。-- 重要文化財不破八幡宮本殿修理委員会, 1966.	
198161804	新館B1 A	521.86/NAG	重要文化財永沼家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財永沼家住宅修理委員会, 1989.	
198161811	新館B1 A	521.86/KYU	重要文化財旧松本家住宅洋館・日本館・壱号蔵・弍号蔵修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 西日本工業倶楽部, 1982.	
198161828	新館B1 A	521.81/SHI	重要文化財七重塔修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 太宰府町教育委員会, 1977.	
198161835	新館B1 A	521.81/MUN	重要文化財宗像神社辺津宮本殿拝殿修理工事報告書。-- 重要文化財宗像神社辺津宮本殿同拝殿修理委員会, 1971.	
198161842	新館B1 A	521.86/KAZ	重要文化財数山家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 添田町, 1980.	
198161859	新館B1 A	521.82/FUK	重要文化財福岡城南丸多間櫓修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 福岡市, 1975.	
198161866	新館B1 A	521.86/HIR	重要文化財平川家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財平川家住宅修理委員会, 1981.	
198161873	新館B1 A	521.81/HAK	重要文化財筥崎宮本殿修理工事報告書。-- 筥崎宮, 1967.	
198161880	新館B1 A	521.86/ISH	福岡県指定文化財石田家住宅保存修理工事報告書 / 甘木市教育委員会文化課, 九州産業大学工学部建築学科編。-- 甘木市教育委員会, 1995。-- (甘木市文化財調査報告 / 甘木市教育委員会[編]; 第32集).	
198161897	新館B1 A	521.86/YAM	重要文化財山口家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財山口家住宅修理委員会, 1978.	
198161903	新館B1 A	521.82/SAG	重要文化財佐賀城鯨の門及び続櫓修理工事報告書。-- 佐賀市教育委員会, 1963.	
198161910	新館B1 A	521.86/YOS	重要文化財吉村家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 重要文化財吉村家住宅修理委員会, 1984.	
198161927	新館B1 A	521.86/DOI	重要文化財土井家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 佐賀県大町町教育委員会, 1977.	
198161934	新館B1 A	521.81/SEI	佐賀県重要文化財星巖寺楼門保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編。-- 小城町, 1991.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所:有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198161941	新館B1 A	521.8/MEG	重要文化財眼鏡橋移築修理工事報告書 / 諫早市教育委員会編 ; [本編], 付編. -- 諫早市教育委員会社会教育課, 1961.	[本編]
198161958	新館B1 A	521.8/KYU	重要文化財旧羅典神学校修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- カトリック長崎大司教区, 1981.	
198161965	新館B1 A	521.8/MEG	重要文化財眼鏡橋移築修理工事報告書 / 諫早市教育委員会編 ; [本編], 付編. -- 諫早市教育委員会社会教育課, 1961.	付編
198161972	新館B1 A	521.86/HON	重要文化財本田家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 長崎市教育委員会, 1974.	
198161996	新館B1 A	521.86/SAK	重要文化財境家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 熊本県, 1977.	
198162009	新館B1 A	521.82/KUM	重要文化財熊本城源之進櫓修理工事報告書 / 文化財保存計画協会編. -- 熊本市, 1980.	
198162016	新館B1 A	521.82/KUM	重要文化財熊本城田子櫓・七間櫓・十四間櫓・四間櫓修理工事報告書 / 文化財保存計画協会編. -- 熊本市, 1983.	
198162023	新館B1 A	521.82/KUM	重要文化財熊本城不開門修理工事報告書 / 文化財保存計画協会編. -- 熊本市, 1981.	
198162030	新館B1 A	521.82/KUM	重要文化財熊本城平櫓修理工事(屋根葺替部分修理)報告書 / 保存科学研究会編. -- 熊本市, 1978.	
198162047	新館B1 A	521.86/HOS	重要文化財細川家舟屋形修理工事報告書 / 熊本市編. -- 熊本市, 1963.	
198162054	新館B1 A	521.81/MYO	重要文化財明導寺阿弥陀堂修理工事報告書 / 重要文化財明導寺阿弥陀堂修理工事委員会編. -- 重要文化財明導寺阿弥陀堂修理工事委員会, 1959.	
198162061	新館B1 A	521.81/KUM	重要文化財熊本城監物櫓・長堀修理工事(屋根葺替部分修理)報告書 / 保存科学研究会編. -- 熊本市, 1979.	
198162078	新館B1 A	521.86/GYO	重要文化財行徳家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財行徳家住宅保存修理委員会, 1991.	
198162085	新館B1 A	521.86/HOS	細川家霊廟及び門保存修理工事報告書 : 県指定重要文化財 / 文化財保存計画協会編. -- 熊本市, 1988.	
198162092	新館B1 A	521.81/GOR	重要文化財五輪塔保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 野津町教育委員会, 1981.	
198162108	新館B1 A	521.86/GOT	重要文化財後藤家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 後藤家住宅修理委員会, 1978.	
198162115	新館B1 A	521.81/JIN	重要文化財神角寺本堂修理工事報告書 / 神角寺編. -- 神角寺, 1963.	
198162122	新館B1 A	521.86/KAM	重要文化財神尾家住宅修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財神尾家住宅修理委員会, 1980.	
198162139	新館B1 A	521.81/SEN	重要文化財泉福寺開山堂修理工事報告書. -- 重要文化財泉福寺開山堂修理委員会, 1960.	
198162146	新館B1 A	521.81/KOT	重要文化財巨田神社本殿修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 重要文化財巨田神社本殿修理委員会, 1982.	
198162153	新館B1 A	521.86/KUR	重要文化財黒木家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 宮崎県, 1975.	
198162160	新館B1 A	521.86/FUJ	重要文化財藤田家住宅保存修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 宮崎県教育委員会, 1978.	
198162177	新館B1 A	521.81/RYU	重要文化財竜岩寺奥院礼堂修理工事報告書. -- 重要文化財竜岩寺奥院礼堂修理委員会, 1959.	

神社仏閣コレクション一覧

配置場所: 有瀬館

資料ID	配置場所	請求記号	資料情報	巻号
198162184	新館B1 A	521.86/NAK	重要文化財中村家住宅修理工事報告書: 沖縄県所在 / 又吉真三一級建築士事務所編. -- 中村栄俊, 1979.	
198162191	新館B1 A	521.86/SHI	史跡小泉八雲旧居(主屋、蔵、廐、供侍部屋、塀)修理工事報告書 / 文化財建造物保存技術協会編. -- 史蹟小泉八雲旧居修理委員会, 1983.	
198172466	新館B1 A	521.81/KYU	重要文化財旧一乗院宸殿・殿上及び玄関移築工事報告書. -- 奈良県文化財保存事務所, 1964.	
198161989	新館B1 A	521.81/SOF	崇福寺国宝第一峰門重要文化財三門塗装彩色修理工事報告書 / [崇福寺国宝第一峰門重要文化財三門塗装彩色修理委員会編]. -- 崇福寺国宝第一峰門重要文化財三門修理委員会, 1964.	
199045493	新館B1 A	521.82/NIJ/6	重要文化財二条城本丸御殿・御書院・台所・雁之間修理工事報告書 / 二条城事務所編; 第6集. -- 元離宮二条城事務所, 1984.	第6集